

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25328

FECHA

22/01/2026

CLIENTE

Luis

Luis 1121

ORIGEN

DESTINO

Cruz Alta

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT2NG407410

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	PDP-21-87	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Ficra en cabina (flecha) es como un tuyo

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddhartha G. S.
FIRMA
FECHA 22/01/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUM001121

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: .				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
					SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: SEDENA / FOLIO SUBABIA

SERIE: 3C65E0DT2NG402410	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM	MODELO: .
--------------------------	--------------	---------------	-----------


PLACAS: PDP 2182	EDO EMPLACAMIENTO: QRO MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO
------------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 23/01/26
----------	---------	-------	---------------	----------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			TC VIGENTE	/		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/					MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN: A M	TRACCIÓN: 4X2 4X4	VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS	CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12
------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES: TRASLADO 20 GLOA


 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
23/01/2026 FECHA	23/01/26 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE