

INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS
FORZA

FOLIO

25102

FECHA

11 12 25

LUMCO 1060

3C6SRBDT2NB413837

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3C6SRBDT2NB413837

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR


Dodge

RAM


Bcc

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES




LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA




LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS


POP 2671



LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES





ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS



ODOMETRO AL RECIBIR

62079

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Unidad Pintada de Bcc

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chimal
FIRMA
FECHA 11-12-18 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hídricos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET: .				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	
					SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

SERIE: **EG580026413837** MARCA: **DODGE** SUBMARCA **RAM 1500** MODELO **2022**

PLACAS: **IPD 7671** EDO EMPLACAMIENTO: **Edu Mex** PLACAS VIGENTES SI NO


ODÓMETRO	INICIAL	62091	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	10/12/2025	
	FINAL	62080					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (3)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A	4X2	SUCIAS	4
M	4X4	LIMPIAS	V6

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	Se observa que el tanque de gasolina está lleno.

SIN FIRMA ACTIVO FIJO	Señor de Jesus Vazquez Vazquez	Barbara Tyaco Lopez Estrada
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
10/12/2025	10/12/2025	
FECHA	FECHA	FECHA



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	