





SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA




VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: .					<input checked="" type="checkbox"/> E	<input checked="" type="checkbox"/> S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .

Patio Forza 1

SERIE: XG3ABDTNGH13E68	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Dem 1500	MODELO: 2022
------------------------	--------------	--------------------	--------------

PLACAS: PDP-26-69	EDO EMPLACAMIENTO: GDO MX	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------------	---------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	24208 Km	COLOR	Blanca	FECHA DE ENTREGA	10-12-25
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD			SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES				/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE				/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS				/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES				/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR				/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS				/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE				/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA				/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR				/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE				/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA				/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO				
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA		
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	/	S/ENGOMADO		
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	2023	1ER		2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/				/	MULTA				
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	/	00		EX

TRANSMISIÓN	A	M
-------------	---	---

TRACCIÓN	4X2	4X4
----------	-----	-----

VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS
------------	--------	---------

CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:

OSCAL C.B. NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIC	Jovany Lugo Lopez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Carlos Francisco Lopez Estrada NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
10-12-2025 FECHA	10-12-25 FECHA	[Signature] FECHA

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25091

FECHA

10 12 2025

CLIENTE

LUUO

LUUC001052

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT2NG413868

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PDP-26-69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29246	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines for text entry.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siqueira Garcia
FIRMA [Signature]
FECHA 10/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO