

FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: .					<input checked="" type="checkbox"/> E	<input checked="" type="checkbox"/> S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		
DIRECCIÓN DE ENTREGA: <i>Fuera 1</i>									

SERIE: <i>DCGSRBDT2NG413910</i>	MARCA: <i>Dodge</i>	SUBMARCA: <i>Ram 1500</i>	MODELO: <i>2022</i>
PLACAS: <i>PDP-26-65</i>	EDO EMPLACAMIENTO: <i>CDOME</i>	PLACAS VIGENTES	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ODOMETRO	INICIAL <i>9136 Km</i> FINAL <i>9172</i>	COLOR: <i>Blanca</i>	FECHA DE ENTREGA: <i>18-12-25</i>


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	<input checked="" type="checkbox"/>		VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/>		REFLEJANTES		<input checked="" type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>		ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		C. PASA CORRIENTE		<input checked="" type="checkbox"/>
LUCES CUARTOS	<input checked="" type="checkbox"/>		CINTURONES	<input checked="" type="checkbox"/>		PINZAS		<input checked="" type="checkbox"/>
CALAVERAS	<input checked="" type="checkbox"/>		TAPETES	<input checked="" type="checkbox"/>		DESARMADORES		<input checked="" type="checkbox"/>
PARRILLA	<input checked="" type="checkbox"/>		ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>		EXTINTOR		<input checked="" type="checkbox"/>
EMBLEMAS	<input checked="" type="checkbox"/>		RADIO	<input checked="" type="checkbox"/>		TESTIGOS ENCENDIDOS	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>		SISTEMA DE FRENOS		<input checked="" type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENCENDEDOR		<input checked="" type="checkbox"/>	ACEITE		<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>		CENICERO		<input checked="" type="checkbox"/>	TEMPERATURA		<input checked="" type="checkbox"/>
CHAPAS	<input checked="" type="checkbox"/>		ELEVADORES	<input checked="" type="checkbox"/>		FALLO ALTERNADOR		<input checked="" type="checkbox"/>
LLANTAS (4)	<input checked="" type="checkbox"/>		LLAVES ()			CHECK ENGINE		<input checked="" type="checkbox"/>
RINES	<input checked="" type="checkbox"/>		DOCUMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	BOLSA DE AIRE		<input checked="" type="checkbox"/>
TAPON GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>		MANUAL DE MANTENIMIENTO	<input checked="" type="checkbox"/>		SENSOR DE LLANTA	<input checked="" type="checkbox"/>	
CARROCERIA SIN GOLPES	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>		AMARILLO	<input checked="" type="checkbox"/>	ROSA
GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		PERMISO		<input checked="" type="checkbox"/>	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>		POLIZA DE SEGURO		<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	<input checked="" type="checkbox"/>		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	<input checked="" type="checkbox"/>		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		TC VIGENTE	<input checked="" type="checkbox"/>		AÑO <i>2023</i>	1ER <input checked="" type="checkbox"/>	2DO <input type="checkbox"/>
BIRLO DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/> 00	EX <input type="checkbox"/>

TRANSMISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M
-------------	--

TRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> 4X2 <input checked="" type="checkbox"/> 4X4
----------	---



VESTIDURAS	<input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIAS
------------	--

CILINDRAJE	<input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> V6 <input checked="" type="checkbox"/> V8 <input type="checkbox"/> V12
------------	--


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


<i>Sin activo fijo en Fuera 1</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO <i>18-12-25</i> FECHA	<i>Juan Carlos Lopez</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO <i>18-12-25</i> FECHA	<i>Carlos Lopez</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE <i>18-12-25</i> FECHA
---	--	---

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FUERZA**

FOLIO

25149

FECHA

19/12/25

CLIENTE

LUMCO1099

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT2NG413918

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PDP-26-64	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	9132	
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

Con tumba buenas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE Arturo Sillerba Garcia
 FIRMA [Signature]
 FECHA 19/12/25 HORA _____

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO