

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25126

FECHA

16 12 2025

CLIENTE

LUMO

LUMCO1082

ORIGEN

DESTINO

 Cuauhtlan

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT2NG413997

NUMERO DE MOTOR

MARCA

 DODGE

MODELO

TIPO

 RAM

COLOR

 Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	X
/	
/	X
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
/	
/	X
/	
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARjeta DE CIRCULACION
PLACAS

PDP-26-67

R	E
/	
/	X
/	
/	X
/	
/	
/	
/	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	


ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	
/	X
/	
/	X
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

6423

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Hector Siddartha Garcia*
FIRMA *[Signature]*
FECHA 16/12/25 HORA 15:33

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.









atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: 
VISTA LADO IZQUIERDO			
			
VISTA LADO DERECHO			
			
VISTA FREnte	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR	
			

En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

LUMCO 1082

LUMCO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET: ..			E /	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS			
		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO			Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CAMPO MILITAR / FORZA GUATLÁN

SERIE: 3C6SRBOT2NB413894	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM	MODELO: 2023
--------------------------	--------------	---------------	--------------

PLACAS: PDP-26-61	EDO EMPLACAMIENTO: MEXICO	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------------	---------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL: 6386	COLOR: Blanco	FINAL: 6423	FECHA DE ENTREGA: 16/12/2023
----------	---------------	---------------	-------------	------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1) Control			CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
				/		0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A /	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:

OSCAR CUTUMA 3 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FHO 16/12/2023 FECHA	Danny Daniel Frias Ramirez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 16/12/2025 FECHA	Carlos Franco Lopez Estrada NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE Firma
---	---	--