

LUMCO 1081

<b>LUMCO</b> FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET: ..				<b>E</b>	<b>S</b>	
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN			BARRIENTOS
	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO						

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: .....

ANPO MILAN / FORZA CULTURAL





SERIE: BC6SABDTZNG44194	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM 1500	MODELO: 2022
-------------------------	--------------	--------------------	--------------

PLACAS: PDP2676	EDO EMPLACAMIENTO: BCS MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	----------------------------	-----------------	----	----






ODOMETRO	INICIAL: 88664	COLOR: Blanco	FINAL: 88702	FECHA DE ENTREGA: 16/12/2025
----------	----------------	---------------	--------------	------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ( )	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	Vacío  1/4  1/2  3/4  Lleno  Observación: Tanque de gasolina abajo de la mitad

<b>Osak G.B</b> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 16/ Diciembre /2025 FECHA	<b>Caro de Jesus y Juan Yelin</b> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 16/ Diciembre /2025 FECHA	<b>16/ Diciembre /2025</b> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	---	---

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE 																		
VISTA LADO IZQUERDO																					
																					
VISTA LADO DERECHO																					
																					
VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR																			
																					
<p><b>En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO</b></p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Encuesta</th> <th style="width: 20%;">Puntuación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">1 al 6</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Comentarios y sugerencias:</b></td> </tr> </tbody> </table>			Encuesta	Puntuación	<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>		1 al 6		1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		<b>Comentarios y sugerencias:</b>		
Encuesta	Puntuación																				
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>																					
1 al 6																					
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado																					
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado																					
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*																					
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general																					
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO																					
<b>Comentarios y sugerencias:</b>																					
			NOMBRE Y FIRMA CLIENTE																		

## INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS  
FORZA**

FOLIO

25124

FECHA

16 12 2025

LUMC1081

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES

R	E
✓	
✓	
	✗
	✗
✓	
✓	

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

R	E
✓	
✓	
	✗
✓	
	✗
	✗

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION  
PLACAS

PDP-26-76

R	E
✓	
	✗
	✗

LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	

ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
	✗

ODOMETRO AL RECIBIR

88702

ODOMETRO AL ENTREGAR




## OBSERVACIONES

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Aditya Siddarth Gav*  
FIRMA *[Signature]*  
FECHA 16/12/25 HORA

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA *16/12/25* HORA

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE  
FIRMA  
FECHA *16/12/25* HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO