



SÍMBOLOGIA	RAYON:	~\~	ABOLADURA:	O	GOLPE	X
------------	--------	-----	------------	---	-------	---

VISTA LADO IZQUIERDO



En LUMO trabajamos para la SATISFACCIÓN TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En General que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

FORMATO CHECK LIST

TICKET: E S

FINANCIERA DEL CENTRO
PROYECTO

GB	ORO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Cerro Madero | Fazca Colón

SERIE: 166201218425938

MARCA: DODGE

SUBMARCA: RAM 1500

MODELO: 2022

PLACAS: POP270S

EDO/EMPLACAMIENTO: Edomex

PLACAS VIGENTES: SI N

ODÓMETRO

INICIAL

62076

FINAL

62113

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

18 Diciembre 21

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES			DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENIOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS(4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	/		SENSOR DE LLANTA	/	
TAPEON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		ENGOMADO		
CARROCERIA SIN GOLPES	/	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
HERRAMIENTA	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMANESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLAVE "L"	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		Holograma de verificación	/		MULTA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	0	00	EX	

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

VESTIDURAS

CILINDRAJE

A

M

4X2

SUCIAS

V12

4X4

LIMPIAS

V6

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:



Sinfuña activo F00

Sinfuña activo F00

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO/FIJO

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA