

INVENTARIO VEHÍCULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25286

FECHA

31/01/26

CLIENTE

LUMO

ORIGEN

Cuautitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT2NG42621G

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM 1500

COLOR

Verde

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐			
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



OBSERVACIONES

Detalles de pintura en toda la unidad

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

10MCO/131



FORMATO CHECK LIST

TICKET: .

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Recolección por tesorería de contrato PEMEX SEDENA

SEAL

3- ELABORACIÓN DE GUÍA DE

MARCA:

DONDE

SUBMARCA

Rque 150

MODELO

2022

PLACAS:

3- ELABORACIÓN DE GUÍA DE

EDO EMPLACAMIENTO:

sedena

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

FINAL

COLOR

Verde Olivo

FECHA DE ENTREGA

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISOS			VESTIDURAS			REFLEJANTES		
ESPEJOS			CINTURONES			C. PASA CORRIENTE		
LUCE CUARTOS			TAPETES			PINZAS		
CALAVERAS			ESPEJO RETROVISOR			DESARMADORES		
PARRILLA			RADIO			EXTINTOR		
EMBLEMAS			BOCINAS			TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES			ENCENDEDOR			SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA			CENICERO			ACEITE		
ESPEJOS LATERALES			ELEVADORES			TEMPERATURA		
CHAPAS			LLAVES ()			FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)			DOCUMENTACIÓN	SI	NO	CHECK ENGINE		
RINES			MANUAL DE MANTENIMIENTO			BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA			POLIZA DE GARANTIA			SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES			PLACAS			ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PERMISO			AMARILLO		ROSA
GATO			POLIZA DE SEGURO			ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO			TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"			TC VIGENTE			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			MULTA		
						HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

NO SE APPRECIA TABLERO POR FALTA DE CORRIENTE

NO HAY FIRMA DE A-T, NO FISO
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
20-01-26
FECHA

CARLOS FLORES
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
30-01-26
FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
30/01/2026
FECHA



En UNUM trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayudamos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
ODOMETRO		1 al 6
Preguntas de Satisfacción del Cliente		
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado *		
4.- Como calificarias la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
DIRECCION DE ENLACE:		
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE		