

25074

10	11	12
----	----	----

Eugenia

[illegible]

DOB: 06/06/1966

RAM

15/05/2017

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BUCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	PDP-27-34		
	R	E		R	E			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	25463		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL AISLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			

Handwriting practice lines with dashed midlines and solid top/bottom lines.

NOMBRE Angela Siddiqui Guevara

A gel electrophoresis image showing five lanes. Lane 1 (leftmost) contains a single prominent band. Lane 2 contains a single prominent band at a lower position. Lane 3 contains a single prominent band at a higher position. Lane 4 contains a single prominent band at a higher position. Lane 5 (rightmost) contains a single prominent band at a higher position.

FECHA

HORA

NOMBRE

FIRMA

FECNA

HORA

NOMBRE

FIRMA

FECH

HORA

M



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET: .

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .

Patio Fozes I

SERIE: BCSRB07ENG42G250

MARCA: Dodge

SUBMARCA: Ram 1500

MODELO: 2022

PLACAS: PDP-27-34

EDO EMPLACAMIENTO: EDO 16x

PLACAS VIGENTES ☒ SI ☐ NO

ODOMETRO

INICIAL

25429 Km

FINAL

25465 Km

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

10-12-25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	2023	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
					/	0	/	00
					/			EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

OSCAR MACEDONIO
10/12/25

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


Sammy Luis Lopez
10-12-25

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

VISTA LADO DERECHO



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Escaneado con CamScanner