



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

13981

FECHA

2 07 26

CLIENTE

LUNCO1359

Lumo

ORIGEN

DESTINO

Tecolapucan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3 C 6 S R B D T 2 P G 5 8 5 7 6 9

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR



DODGE

RAM

Grise/Perma

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MANUALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MNU-695-A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCS DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCS TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

Sin espejo del retrovisor derecho. 2 camaras Externas. 1 tarjeta Jaula y tumba burros llega en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Arturo Siddhartha G.S
FIRMA
FECHA 2/07/26

NOMBRE
FIRMA
FECHA

NOMBRE
FIRMA
FECHA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



LUMCO1359

LUMCO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET:			E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - DPTO. TIERRA BLANCA				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Seguridad Física de Pemex Tierra Blanca - Av. Xalapa 800, Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver.. Pantoja Coordinador Administrativo - 921 179 3934 // 921 139 4325. Pablo Gomez Cantero DZ Tierra Blanca - 669 253 2626


SERIE: 3C6SRBD12PG585269	MARCA: RAM COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2023
--------------------------	------------------------	----------------------------	--------------

PLACAS: MNU1695A	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
------------------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR: COFE	FECHA DE ENTREGA: 61 Julio 2026
----------	---------	-------	-------------	---------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/	
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/	
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/	
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/	
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/	
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/	
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/	
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/	
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/	
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES (L)	/	/	CHECK ENGINE	/	/	
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/	
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/		/	/	MULTA			
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	0	00	EX	

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12









SI	NO	OTROS
/	/	TUMBABURROS
/	/	MODULO
/	/	ESTROBOS
/	/	ROLL BAS
/	/	PORTA ESPOSAS
/	/	LONA
/	/	BOCINA
/	/	BALIZADO
/	/	CONSOLA
/	/	ESCALON TRASERO
/	/	RADIO
/	/	TORRETA
/	/	CAMARAS

OBSERVACIONES
UNIDAD EN GRUPO

NO AY QUIERO FIRME		
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA

Sos. Esda
01 JULIO 2026
Terry Pantoja
30 JUN 26

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	