



SIMBOLOGIA	RAYON:		ABOLLADURA:		GOLPE:	
------------	--------	--	-------------	--	--------	--


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	

LUMCO 10419

LUMCO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET: .				E	S	
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		Q.ROO
					SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . ; ; .

SERIE: 3Y6SR8DT1P6672563 MARCA: DODGE SUBMARCA RAM 1500 MODELO 2023

PLACAS: MNW 644A EDO EMPLACAMIENTO: PUE NO PLACAS VIGENTES SI NO

ODÓMETRO	INICIAL FINAL	47742.1 478730	COLOR Blanco	FECHA DE ENTREGA		10/12/2023	
----------	------------------	-------------------	-----------------	------------------	--	------------	--

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO			SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA			ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS			AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO			ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO			AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARIETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMANTE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN			MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN			HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 - 4X4	SUCIAS LIMPias	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	Observación: Tanque de gasolina lleno, número de licencia se clasificó como óptimo en la revisión de seguridad, cumpliendo con las normas establecidas.

OSCAL U.B NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUO 10/12/2023 FECHA	Géraldo José Usrael Yáñez NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 10/10/2023 FECHA	Carlos Guaro López Estredo NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	---	---

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25089

FECHA

10 12 2025

CLIENTE

LUMCO1049

LUMO

ORIGEN

DESTINO

Cuauhtlan

NUMERO DE SERIE

 3C6SRBDT2PG622563

NUMERO DE MOTOR

MARCA

 DODGE

MODELO

TIPO

 RAM

COLOR

 Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	X
/	X
/	X
/	
/	
/	
/	

R	E
X	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
/	
/	
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X

R	E

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

MNW-644-A

R	E
/	
	X
	X

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

R	E

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	
/	
/	X
/	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR	
47828	
ODOMETRO AL ENTREGAR	



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Aureo Soderhaas Garcia
FIRMA
FECHA 10/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA
HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO