



GRUAS FORZA

FOLIO

13982

FECHA

2 07 26

CLIENTE

Luna

LUNCO1360

ORIGEN

DESTINO

Tetoyucon

NUMERO DE SERIE

3 C 6 S R B D T 2 P G 6 2 2 6 1 3

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO



RAM

COLOR

cafe/persa

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS		X	MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO		X	GATO	/		VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	MNW-652-A		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR	[] [] [] [] [] [] [] []	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR	[] [] [] [] [] [] [] []	
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/			[] [] [] [] [] [] [] []	
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/			[] [] [] [] [] [] [] []	
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADDBLU		X		[] [] [] [] [] [] [] []	
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/			[] [] [] [] [] [] [] []	
CLAXON	/		BAYONETA	/			[] [] [] [] [] [] [] []	
LIMPIADORES	/		OTROS	/			[] [] [] [] [] [] [] []	



OBSERVACIONES

2 camaras externas 7 camara interna torreta. Jaula fumba buxos. Tiene un par de lonas en las hacientas traseras. Llego en grue.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddarthy G.S.
FIRMA [Signature]
FECHA [Signature] HORA 2/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1360



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 96495

E

S

PROYECTO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - TIERRA BLANCA

GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Seguridad Física de Pemex Tierra Blanca - Av. Xalapa 800, Pemex, 95180 Tierra Blanca, Ver...

SERIE: 3C6SRBDT2PG622613	MARCA: RAM COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2023
--------------------------	------------------------	----------------------------	--------------

PLACAS: MNW652A	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-----------------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
				01 Julio 2024


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES	/	/
FAROS	/	/	ASIENOS	/	/	C. PASA CORRIENTE	/	/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS	/	/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES	/	/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR	/	/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS	/	/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE	/	/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA	/	/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR	/	/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE	/	/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA	/	/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS



CILINDRAJE
4 V6 V8 V12




SI	NO	OTROS
/	/	TUMBABURROS
/	/	MODULO
/	/	ESTROBOS
/	/	ROLL BAS
/	/	PORTA ESPOSAS
/	/	LONA
/	/	BOCINA
/	/	BALIZADO
/	/	CONSOLA
/	/	ESCALON TRASERO
/	/	RADIO
/	/	TORRETA
/	/	CAMARAS

UNIDAD EN GRUA


NO Aceptado Firma NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FUO	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA 01 Julio 2024	FECHA 30 Julio 2024

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE