

1736



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 95360

E S

PROYECTO
TRASLADO DE UNIDADES AF

| | | | | | |
|----|-----|------|----------|------------|-------|
| GB | QRO | PUE | ATIZAPAN | BARRIENTOS | Q.ROO |
| SC | GDL | CHIH | TLALPAN | VALLEJO | |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Taller AYO Av. Mariano Otero 435, Moderna, 44190 Guadalajara, Jalisco.; OSCAR GUTIERREZ;

SERIE: 3C6SRBDT2PG628847 MARCA: RAM COMERCIALES SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP MODELO: 2023

PLACAS: MPB098A EDO EMPLACAMIENTO: PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO: INICIAL FINAL COLOR: **CAFE** FECHA DE ENTREGA: **22 MAYO - 2025**


| EXTERIOR | SI | NO | INTERIOR | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD | SI | NO |
|------------------------|----|----|-----------------------------|----|----|---------------------------------|-----|------------|
| PARABRISAS | / | | VESTIDURAS | / | | REFLEJANTES | / | |
| FAROS | / | | ASIENTOS | / | | C. PASA CORRIENTE | / | |
| LUCE CUARTOS | / | | CINTURONES | / | | PINZAS | | / |
| CALAVERAS | / | | TAPETES | | / | DESARMADORES | | / |
| PARRILLA | / | | ESPEJO RETROVISOR | / | | EXTINTOR | / | |
| EMBLEMAS | / | | RADIO | / | | TESTIGOS ENCENDIDOS | SI | NO |
| LIMPIADORES | / | | BOCINAS | / | | SISTEMA DE FRENOS | | |
| ANTENA | / | | ENCENDEDOR | | / | ACEITE | | |
| ESPEJOS LATERALES | / | | CENICERO | | / | TEMPERATURA | | |
| CHAPAS | / | | ELEVADORES | / | | FALLO ALTERNADOR | | |
| LLANTAS (4) | / | | LLAVES (L) | / | | CHECK ENGINE | | |
| RINES | / | | DOCUMENTACIÓN | SI | NO | BOLSA DE AIRE | | |
| TAPON GASOLINA | / | | MANUAL DE MANTENIMIENTO | | / | SENSOR DE LLANTA | | |
| CARROCERIA SIN GOLPES | | | POLIZA DE GARANTIA | | / | ENGOMADO | | |
| HERRAMIENTA | SI | NO | PLACAS | | / | AMARILLO | | ROSA |
| GATO | | / | PERMISO | | / | ROJO | | VERDE |
| MANERAL DE GATO | | / | POLIZA DE SEGURO | | / | AZUL | | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L" | | / | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | | / | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN | | |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | / | | TC VIGENTE | | / | AÑO | 1ER | 2DO |
| BIRLO DE SEGURIDAD | / | | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN | | / | MULTA | | |
| | | | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | | / | HOLOGRAMA | | |
| | | | | | | 0 | 00 | EX |

TRANSMISIÓN
A M

TRACCIÓN
4X2 4X4

VESTIDURAS
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:
Llavo 4 llantas nuevas
Eco PSE 5405

OSCAR G. B
NOMBRE Y FIRMA



Japce
Jose Manuel Lopez Gonze
NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

no hay firma de activo fijo
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


21/105/2026
FECHA

22-MAYO-2025
FECHA


FECHA

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE X |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1es NADA SATISFECHO** y **6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

| Encuesta | Puntuación |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente | 1 al 6 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado | |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado | |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado* | |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general | |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO | |
| Comentarios y sugerencias: | |
| | |
| | |
| NOMBRE Y FIRMA CLIENTE | |