



SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------

VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO

GB

ORO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Patio Forra 1 Cautitlan

SERIE:

208513073NG76402

MARCA:

Dodge

SUBMARCA:

Ram

MODELO:

2022

PLACAS:

PDP-32-03

EDO EMPLACAMIENTO:

EDOMEX

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

65206 Km

FINAL

65244 Km

COLOR

Blanca

FECHA DE ENTREGA

08-12-25

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	X	/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO		/	PERMISO		/	ROJO	/	VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	2023	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	/	00
								EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sin activo fijo en
Forra 1

NOMBRE Y FIRMA

08-12-25

FECHA

Jovanny Luna Lopez

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

08-12-25

FECHA

Carlos Ignacio Lopez

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

INVENTARIO VEHICULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25061

FECHA

09/12/2025

CLIENTE

LUNCO1036

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT3N6376488

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	DDP-32-03	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	65244	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☒	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☒	☐



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Adolfo Francisco Sandoval
 FIRMA [Signature]
 FECHA 09/12/25 HORA 10:08

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
 FIRMA _____
 FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO