

INVENTARIO VEHICULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25334

FECHA

31/01/26

CLIENTE

LUJO

ORIGEN

Cuatitlan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

306SRB013NG388902

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM 2500

COLOR

Verde

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	RDP 3212	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☐	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☐	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☐	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐		☐	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☐	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☐	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☐	☐



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines for text entry.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

1UMCO1134

	39100	FORMATO CHECK LIST	TICKET: PENDIENTE					☒ E	☒ S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SEDENA - HIDALGO		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO			


DIRECCIÓN DE ENTREGA: 36M9+JJR Pachuca de Soto, Hidalgo; Sgto. Lamas. //; 442 271 0162

SERIE: 3C6SRBD11NG388902	MARCA: RAM COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2022
PLACAS: PDP3212	EDO EMPLACAMIENTO: EDOUEX	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL	FINAL	
COLOR: Verde Olivo	FECHA DE ENTREGA: 30-01-26		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☒	☐
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☒	☐
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES (1)	☒	☐
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☒	☐
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☒	☐
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☒	☐
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☒	☐
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES () 2.5 Ecos	☒	☐	CHECK ENGINE	☒	☐
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☒	☐	BOLSA DE AIRE	☒	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☒	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐	PLACAS	☒	☐	AMARILLO	☒	☐
GATO	☒	☐	PERMISO	☒	☐	ROJO	☒	☐
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL	☒	☐
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	S/ENGOMADO	☒	☐
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN	☒	☐
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	AÑO	1ER	2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	MULTA		
						HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
☒ M	☒ 4X2 ☒ 4X4	☒ SUCIAS ☒ LIMPIAS	☒ 4 ☒ V6 ☒ V8 ☒ V12

TANQUE DE GASOLINA








OBSERVACIONES:

NO SE APRECIA TABLERO
NO TIENE CORRIENTE

no Hay firma de activo fijo NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 30-01-26 FECHA	(GALLES Flores) NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 30-01-26 FECHA	Felipe morillo NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 30-01-26 FECHA
---	---	--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	FORMATO: FORMATO	GOLPE: X
------------	--	---	-------------------------	-----------------

VISTA LADO IZQUERDO		RECOLECCION POR TERA		FINANCIERA DEL CENTRO	
		DIRECCION DE ENTREGA: 36m+11R Pachuca de Soto		SERIE: 362888905	
		PLACAS: 362888905		ODOMETRO: INICIAL FINAL	
VISTA LADO DERECHO		EXTERIOR		INTERIOR	
		PARABRISAS		VEST	
		FAROS		LUCES CUARTOS	
		ALABRAS			

VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE