

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14152

FECHA

13 / 08 / 20

CLIENTE

LVHO

LVHCO0996

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C65RBP73MG406920

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RDM

COLOR

Rojo

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R



E

ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

58074



OBSERVACIONES

Unidad Ando de

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chacal
FIRMA
FECHA 13-08-20 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alejandro Aranda
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMC00996
FORMATO CHECK LIST FORZA SARABIA

ENTRADA ☒ SALIDA ☒

FOLIO: NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: CONSIGNA MARIO COLIN GB GDL DICAS PATIO MERIDA TABASCO VALLEJO QRO COLOSIO COLEGIOS PLAYA DEL CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA: N N C HATARRERA

SERIE: NG406976 MARCA: RAM DODGE SUBMARCA: RAM 1500 MODELO: 2022

PLACAS: N/A EDO EMPLACAMIENTO: N/A PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO INICIAL FINAL COLOR: BLANCO FECHA DE ENTREGA: 13/08/2028


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒		VESTIDURAS	☒		REFLEJANTES	☒	
FAROS	☒		ASIENTOS	☒		C. PASA CORRIENTE		☒
LUCES CUARTOS	☒		CINTURONES	☒		PINZAS		☒
CALAVERAS	☒		TAPETES	☒		DESARMADORES		☒
PARRILLA	☒		ESPEJO RETROVISOR	☒		EXTINTOR	☒	
EMBLEMAS	☒		RADIO	☒		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	☒		BOCINAS	☒		SISTEMA DE FRENOS		
ANTENA	☒		ENCENDEDOR		☒	ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	☒		CENICERO		☒	TEMPERATURA		
CHAPAS	☒		ELEVADORES	☒		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS (4)	☒		LLAVES (4)	☒		CHECK ENGINE		
RINES	☒		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	☒		MANUAL DE MANTENIMIENTO		☒	SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES		☒	POLIZA DE GARANTIA		☒	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		☒	SI		NO
GATO	☒		PERMISO		☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		☒	POLIZA DE SEGURO		☒	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		☒	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒		TC VIGENTE		☒	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		☒	00	NO	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		☒			

TRANSMISION: A M

TRACCION: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CIINDRAJE: 4 16 18 V12




OBSERVACIONES: Se revisa con ROLL BAR TUMBABURROS Y BANOS


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO: NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO: NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE: FECHA: FECHA: FECHA:

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE