

# INVENTARIO VEHICULO



FOLIO  
25117  
FECHA  
16 12 2023

CLIENTE  
LUMO

ORIGEN  
DESTINO  
Caudillo

NUMERO DE SERIE  
0065RB0T3N6407067  
NUMERO DE MOTOR

MARCA  
DODGE  
TIPO  
RAM  
COLOR  
blanco

## INVENTARIO DEL VEHICULO

|                         |   |   |   |   |                        |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|------------------------|---|---|
| AUTOESTEREO             | R | E | R | E | LLAVES ENCENDIDO       | R | E |
| BOCINAS                 | / | / | / | / | LLAVES COMBUSTIBLE     | / | / |
| ANTENA                  | / | / | / | / | MANUALES               | / | / |
| ENCENDEDOR              | / | / | / | / | POLIZA DE GARANTIA     | / | / |
| CENICERO                | / | / | / | / | VERIFICACION           | / | / |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | / | / | / | TARJETA DE CIRCULACION | / | / |
| ESPEJO RETROVISOR       | / | / | / | / | PLACAS                 | / | / |
| ESPEJOS LATERALES       | / | / | / | / | PDP-32-07              | / | / |

|                   |   |   |   |   |                         |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------|---|---|
| LUZ INTERIOR      | R | E | R | E | ACUMULADOR              | R | E |
| LUCES DELANTERAS  | / | / | / | / | TAPON DEL RADIADOR      | / | / |
| LUCES TRASERAS    | / | / | / | / | TAPON DEL ACEITE        | / | / |
| DIRECCIONALES IZQ | / | / | / | / | TAPON DEL COMBUSTIBLE   | / | / |
| DIRECCIONALES DER | / | / | / | / | TAPON DEL ADBLU         | / | / |
| INTERMITENTES     | / | / | / | / | TAPON DEL S. HIDRAULICO | / | / |
| CLAXON            | / | / | / | / | BAYONETA                | / | / |
| LIMPIADORES       | / | / | / | / | OTROS                   | / | / |



## OBSERVACIONES

Maneja de otros sin vidrio roto, con cintas de seguridad.

| ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN         | RECIBO DE UNIDAD OPERADOR | ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NOMBRE<br>Adriana del Rio Garcia | NOMBRE                    | NOMBRE                    |
| FIRMA                            | FIRMA                     | FIRMA                     |
| FECHA<br>16/12/23                | FECHA                     | FECHA                     |
| HORA                             | HORA                      | HORA                      |

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.




atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

|            |                                                                                           |                                                                                               |                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SIMBOLOGIA | RAYON:  | ABOLLADURA:  | GOLPE <input checked="" type="checkbox"/> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayudanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

| Encuesta                                                                    | Puntuación             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Preguntas de Satisfacción del Cliente                                       | 1 al 6                 |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       |                        |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |                        |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |                        |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |                        |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |                        |
| Comentarios y sugerencias:                                                  |                        |
|                                                                             |                        |
|                                                                             |                        |
|                                                                             |                        |
|                                                                             | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE |

|                                                                                                              |  |                    |    |     |     |                  |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|-----|-----|------------------|-----------|----------|
| <br>FINANCIERA DEL CENTRO |  | FORMATO CHECK LIST |    |     |     | TICKET: <b>E</b> |           | <b>S</b> |
|                                                                                                              |  | PROYECTO           | GB | QRO | PUE | ATIZAPAN         | BARIENTOS |          |

DIRECCIÓN DE ENTREGA: **3.3.**

SERIE: **36658885346402064** MARCA: **DODGE** SUBMARCA: **RAM 1500** MODELO: **2012**

PLACAS: **POS 3207** EDO EMPLACAMIENTO: **DO MX** PLACAS VIGENTES: **SI** NO: **NO**

ODOMETRO INICIAL: **49083** FINAL: **49121** COLOR: **blanco** FECHA DE ENTREGA: **15/12/2025**

| EXTERIOR               | SI                                  | NO        | INTERIOR                    | SI                                  | NO        | KIT DE SEGURIDAD                | SI                                  | NO         |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| PARABRISAS             | <input checked="" type="checkbox"/> |           | VESTIDURAS                  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | REFLEJANTES                     | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| FAROS                  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | ASIENTOS                    | <input checked="" type="checkbox"/> |           | C. PASA CORRIENTE               | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| LUCES CUARTOS          | <input checked="" type="checkbox"/> |           | CINTURONES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | PINZAS                          | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| CALAVERAS              | <input checked="" type="checkbox"/> |           | TAPETES                     | <input checked="" type="checkbox"/> |           | DESARMADORES                    | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| PARRILLA               | <input checked="" type="checkbox"/> |           | ESPEJO RETROVISOR           | <input checked="" type="checkbox"/> |           | EXTINTOR                        | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| EMBLEMAS               | <input checked="" type="checkbox"/> |           | RADIO                       | <input checked="" type="checkbox"/> |           | TESTIGOS ENCENDIDOS             | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>SI</b>  |
| LIMPIADORES            | <input checked="" type="checkbox"/> |           | BOCINAS                     | <input checked="" type="checkbox"/> |           | SISTEMA DE FRENOS               | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>NO</b>  |
| ANTENA                 | <input checked="" type="checkbox"/> |           | ENCENDEDOR                  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | ACEITE                          | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| ESPEJOS LATERALES      | <input checked="" type="checkbox"/> |           | CENICERO                    | <input checked="" type="checkbox"/> |           | TEMPERATURA                     | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| CHAPAS                 | <input checked="" type="checkbox"/> |           | ELEVADORES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | FALLO ALTERNADOR                | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| LLANTAS (4)            | <input checked="" type="checkbox"/> |           | LLAVES ( )                  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | CHECK ENGINE                    | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| RINES                  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | DOCUMENTACIÓN               | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>SI</b> | BOLSA DE AIRE                   | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| TAPON GASOLINA         | <input checked="" type="checkbox"/> |           | MANUAL DE MANTENIMIENTO     | <input checked="" type="checkbox"/> |           | SENSOR DE LLANTA                | <input checked="" type="checkbox"/> |            |
| CARROCERIA SIN GOLPES  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | POLIZA DE GARANTIA          | <input checked="" type="checkbox"/> |           | <b>ENGOMADO</b>                 |                                     |            |
| HERRAMIENTA            | <b>SI</b>                           | <b>NO</b> | PLACAS                      | <input checked="" type="checkbox"/> |           | AMARILLO                        | <input checked="" type="checkbox"/> | ROSA       |
| GATO                   | <input checked="" type="checkbox"/> |           | PERMISO                     | <input checked="" type="checkbox"/> |           | ROJO                            | <input checked="" type="checkbox"/> | VERDE      |
| MANERAL DE GATO        | <input checked="" type="checkbox"/> |           | POLIZA DE SEGURO            | <input checked="" type="checkbox"/> |           | AZUL                            | <input checked="" type="checkbox"/> | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L"              | <input checked="" type="checkbox"/> |           | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | <input checked="" type="checkbox"/> |           | <b>SEMESTRE DE VERIFICACIÓN</b> |                                     |            |
| LLANTA C/RIN REFACCIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |           | TC VIGENTE                  | <input checked="" type="checkbox"/> |           | AÑO                             | 1ER                                 | 2DO        |
| BIRLO DE SEGURIDAD     | <input checked="" type="checkbox"/> |           |                             | <input checked="" type="checkbox"/> |           | <b>MULTA</b>                    |                                     |            |
|                        |                                     |           | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   | <input checked="" type="checkbox"/> |           | <b>HOLOGRAMA</b>                |                                     |            |
|                        |                                     |           | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> |           | 0                               | 00                                  | EX         |

|             |          |         |
|-------------|----------|---------|
| TRANSMISIÓN | <b>A</b> | M       |
| TRACCIÓN    | 4X2      | 4X4     |
| VESTIDURAS  | SUCIAS   | LIMPIAS |
| CILINDRAJE  | 4        | V6      |
|             |          | V12     |

OBSERVACIONES:

**Ventana trasera lado derecho troncada (entregada por sedena)**

|                            |                             |                   |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| sin fuerza adica Pido      | <b>Carlos Lopez Guebara</b> | <b>15/12/2025</b> |
| NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO | NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE  | FECHA             |
| <b>15/12/2025</b>          | <b>15/12/2025</b>           | <b>15/12/2025</b> |