

1/VMO1086

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET: ..				E	S	
PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS			
				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		Q.ROO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: .. .

SERIE: 3C6DRB0T3NG40725 MARCA: Dodge SUBMARCA RAM 1500 MODELO 2022

PLACAS: PDP3231 EDO EMPLACAMIENTO: Edo Mex PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO	INICIAL FINAL	52249 52247	COLOR Blanco	FECHA DE ENTREGA	12/12/2025
----------	------------------	----------------	-----------------	------------------	------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLÓGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
				/	0	00		EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	Sigue en el tanque de gasolina que se tiene el combustible. No se observa fugas o daños en la carrocería. Se observa la llave de arranque en la puerta del conductor. La llave de arranque se encuentra en la puerta del conductor.

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FHO 13/12/2025 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 13/12/2025 FECHA	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 13/12/2025 FECHA
--	---	---

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO** -

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25133

FECHA

17 12 2025

CLIENTE

LUMCO 1086

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3CG5R80T3NG407125

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

RAM 1500

TIPO

COLOR

BLANCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

R

E

R

E

R

E

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

ODOMETRO AL RECIBIR

52292

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Pequeños golpes en la parte de atrás lado derecho.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Axel OrtizFIRMA Ortiz HdzFECHA 17-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA HORA



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO