

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25127

FECHA

16 12 2025

CLIENTE

LUNO

LUNCO1084

ORIGEN

DESTINO

Cuauhtlán

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT3NG407237

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	/
X	X
X	X
X	X
/	/
/	/
/	/

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
/	/
X	X
/	/
X	X
/	/
X	X
X	X

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

PDP-32-15

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/
/	/

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	/
/	/
/	/
/	X
/	/
/	/
/	/

ODOMETRO AL RECIBIR

36855

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Golpe en la puerta de cabinas lado derecho, puerta de caja balca con golpes.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sánchez García
FIRMA
FECHA 16/12/25 HORA 16:04

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO 1084

LUMCO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			TICKET:					E	S
	PROYECTO			GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		
	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	Q.ROO				
DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .										

SERIE: **SC68PDT3NG407254** MARCA: **Dodge** SUBMARCA: **Ram 1500** MODELO **2012**

PLACAS: **PD P-37-15** EDO EMPLACAMIENTO: **EDOMEX** PLACAS VIGENTES **SI** NO






ODÓMETRO	INICIAL 36817	COLOR Blanca	FECHA DE ENTREGA 16-12-12	FINAL 36855
----------	----------------------	---------------------	----------------------------------	--------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO 2023 1ER / 2DO /		
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0 / 00		EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A	4X2 4X4	SUCIAS LIMPias	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	Observación: Tanque de gasolina tiene el nivel de combustible en el rango de 1/2 a 3/4.

Oscar C. NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	Santiago Luis Tapia NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	Carlos Ignacio Lopez Trujillo NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
16/12/2015 FECHA	16-12-15 FECHA	16/12/2015 FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: 
VISTA LADO IZQUERDO			
			
VISTA LADO DERECHO			
			
VISTA FREnte	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR	
			

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE