

**GRUAS
FORZA**

25029

03	12	2025
----	----	------

LUMC00369

LU MO

Quantities

--

3	1	6	5	2	3	0	1	4	4	6	5	7	1	5	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--

DODGE

--

RAM

Blanca

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☒	☐
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒			

	R	E		R	E	
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒	
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐	
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐	
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐	



golpes y aboyaduras en la caja y faltan plásticos en parte de cujete

NOMBRE Astora & Bricia Sanchez

FIRMA 

FECHA: 03/12/25 HORA: 11:40

NOMBRE Kalshaypas Uy

FIRMA

FECHA 03/12/25 HORA 12:15 PM

NOMBRE _____

FIRMA

FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



GRUAS FORZA MEXICO


LUMC00369

FORMATO CHECK LIST		TICKET: 89976		E	
PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN
INTERBODEGAS FORZA CUAUTITLAN A BODEGA GB		SC	GDL	CHIH	TLALPAN
DIRECCIÓN DE ENTREGA: PATIO FORZA CUAUTITLAN;;				BARRIENTOS	CLERO
				VALLEJO	

SERIE: 3C6SRBDT4MG571546	MARCA: RAM	SUBMARCA: RAM 1500	MODELO: 2021
PLACAS: VR-197762	EDO EMPLACAMIENTO: Permiso	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL: 120745	COLOR: Bco	FECHA DE ENTREGA: 3/12/25
	FINAL:		

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES Control	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX


TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE VERIFICADOR	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
03/12/25 FECHA	03/12/25 FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON 	ABOLLADURA 	GOLPE X
------------	---	--	----------------

VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

1545