

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25125

FECHA

16 12 2025

CLIENTE

LUMO

LUMO1083

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C65RBDT4P6573155

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDIDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E

R	E
X	
X	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

MST-717-A

R	E
X	
X	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E

R	E

ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E

ODOMETRO AL RECIBIR

47727

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Arturo Siddon G.*
FIRMA *ASG*
FECHA 16/12/25 HORA 15:43

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.




atencion.clientes@gruasforza.com




GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: 
------------	--	---	--



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

LUMCO/083 *

LUMCO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			TICKET: ..			E/	S
	PROYECTO			GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRENTOS
				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: *Campo Militar Forza Civil*

SERIE: *2GGSRBDT4PG573155* MARCA: *DODGE* SUBMARCA: *RAM 1500* MODELO: *2023*

PLACAS: *MST717A* EDO EMPLACAMIENTO: *Estado De Mexico* PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO	INICIAL	<i>476.89</i>	COLOR	<i>Blanco</i>	FECHA DE ENTREGA	<i>16 Diciembre 2023</i>	
	FINAL	<i>47726</i>					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD		SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS		SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO	
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA			
						0	00		EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN		VESTIDURAS		CILINDRAJE				
A	M	4X2	4X4	SUCIAS	LIMPIAS	4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:

<i>OSCAR G. S.</i> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<i>Luis Angel Valencia</i> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<i>Carlos Ignacio Lopez Estrada</i> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<i>16/12/2023</i> FECHA	<i>16 Diciembre 2023</i> FECHA	<i>16 Diciembre 2023</i> FECHA