



GRUAS
FORZA

FOLIO

25355

FECHA

04/02/2026

CLIENTE

Lumo

Lumax 1138

ORIGEN

DESTINO

Cuautlan

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT4PG642362

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

Verde

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION		X	LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION		X	LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA			TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES		X
ENCENDEDOR		X	LLAVE DE RUEDA		X	POLIZA DE GARANTIA		X
CENICERO		X	GATO		X	VERIFICACION		X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO		X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE		X	PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA		X	MTF-915-A		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Sin batería / batería adentro de cabina de pasajeros.
Sin defensas, fierros en cajuela de la parte de atrás y puerta,
clavara de lado izq. rotas, llantas sin aire, caja con golpes y
lamina doblada.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sieda H. G. S.
FIRMA
FECHA 04/03/26 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST

TICKET: PENDIENTE

E

S

PROYECTO

RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO -
PEMEX SEDENA - QUERETARO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: HHV5+GF4 Santiago de Querétaro, Querétaro; Teniente Coronel Roberto Luna; 449 576 8880

SERIE: 3C6SRBDT4PG642362

MARCA: RAM DODGE
COMERCIALES

SUBMARCA: RAM 1500 PICK
UP

MODELO 2023

PLACAS: MTF915A

EDO EMPLACAMIENTO: *9000L Ex*

PLACAS VIGENTES SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

COLOR: *Verde D/100*

FECHA DE ENTREGA *03-02-26*

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☐
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	ACEITE	☐	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☒	☐	TEMPERATURA	☐	☐
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☐
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES () <i>2509603</i>	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☐
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	☐	☐
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☒	☐	AMARILLO	☐	ROSA
GATO	<i>NO</i>	☒	PERMISO	☒	☐	ROJO	☐	VERDE
MANERAL DE GATO	<i>NO</i>	☒	POLIZA DE SEGURO	☒	☐	AZUL	☐	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO	☐	1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	MULTA	☐	2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	HOLOGRAMA		
						0	00	EX


TRANSMISIÓN	
<i>A</i>	M

TRACCIÓN	
<i>4X2</i>	4X4

VESTIDURAS	
<i>SUCIAS</i>	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	<i>V6</i>	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

*NO SE VE EL TABLERO POR NO
TENER CORRIENTE.
TRASLADO EN GRUA*

*NO HAY ACTIVO
F150*

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

CARLOS FLORES

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

Roberto Luna
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


03-02-26
FECHA

03-02-26
FECHA


03-02-2026
FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------

VISTA LADO IZQUIERDO



VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE