



FORMATO CHECK LIST

TICKET: .

E S

PROYECTO

GB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS

SC GDL CHIH TLAPAN VALLEJO

FINANCIERA DEL CENTRO

GB QRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS

SC GDL CHIH TLAPAN VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: .

Compa Militar 1 Pariza Cuatillo

SERIE: 265087545425979

MARCA: DONGGL

SUBMARCA DMM1500

MODELO 2022

PLACAS: pdp 3195

EDO EMPLACAMIENTO: Edomex

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO INICIAL 24628 FINAL 24748

COLOR Gris

FECHA DE ENTREGA 17 Diciembre 2025

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARIETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/			/		MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		0	00	EX


TRANSMISIÓN A M

TRACCIÓN 4X2 4X4

VESTIDURAS SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE 4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Do Vay Ocan Perdo

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA

Los Angeles 10 de Enero

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

10 Diciembre 2025

FECHA

Sales y Finanzas Operativas

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

Do Vay Ocan Perdo

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA

Los Angeles 10 de Enero

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

10 Diciembre 2025

FECHA

Sales y Finanzas Operativas

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

Do Vay Ocan Perdo

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA

Los Angeles 10 de Enero

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

10 Diciembre 2025

FECHA

Sales y Finanzas Operativas

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE

X


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25139

FECHA

18 12 25

CLIENTE

LUMCO1092

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

NUMERO DE MOTOR

3C6SRBDT5NG425979

MARCA

MODELO

TIPO

COLOR

RAM

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☒	LLANTA DE REFACCION	☒	☒	LLAVES ENCENDIDO	☒	☒
BOCINAS	☒	☒	RIN DE REFACCION	☒	☒	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☒
ANTENA	☒	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☒	MANUALES	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☒	MANERAL DE GATO	☒	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☒
ESPEJO RETROVISOR	☒	☒	REFLEJANTE	☒	☒	PLACAS	☒	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☒	HERRAMIENTA	☒	☒	PDP-31-95	☒	☒
LUZ INTERIOR	☒	☒	ACUMULADOR	☒	☒	ODOMETRO AL RECIBIR	☒	☒
LUCES DELANTERAS	☒	☒	TAPON DEL RADIADOR	☒	☒	24748	☒	☒
LUCES TRASERAS	☒	☒	TAPON DEL ACEITE	☒	☒	ODOMETRO AL ENTREGAR	☒	☒
DIRECCIONALES IZQ	☒	☒	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☒		☒	☒
DIRECCIONALES DER	☒	☒	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☒	☒
INTERMITENTES	☒	☒	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☒		☒	☒
CLAXON	☒	☒	BAYONETA	☒	☒		☒	☒
LIMPIADORES	☒	☒	OTROS	☒	☒		☒	☒



OBSERVACIONES

Abayador en defensa traccera (re pintada) y tumba bucos
Suelto sin tornillos

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Siddarth Gaur
FIRMA
FECHA 18/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.