

## INVENTARIO VEHICULO



FOLIO

25078

FECHA

10 12 2025

CLIENTE

LUMO

LUMCO1047

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDTSNG426078

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
/	X
/	X
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

R	E
/	
/	
/	X
/	
/	
/	X
/	X

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION  
PLACAS

PDP-32-53

R	E
/	
/	X
/	X
/	
/	
/	
/	

LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

R	E
/	
/	
/	X
/	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

62600

ODOMETRO AL ENTREGAR




## OBSERVACIONES


## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Arturo Sotomayor García  
FIRMA [Signature]  
FECHA 10/12/25 HORA

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE \_\_\_\_\_  
FIRMA \_\_\_\_\_  
FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE X


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



*La puerta tiene golpe  
no abre ni cierra*

**En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta	Puntuación
<b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
<b>Comentarios y sugerencias:</b>	
	<b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>

<b>LUMO</b> FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST				TICKET: .				<b>E</b>	<b>S</b>	
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN			BARRIENTOS
	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO						

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Campo Militar - Potrero Forza Cuauhtémoc

SERIE: 3C6SRBDT5N6410078	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM1500	MODELO: 2022
--------------------------	--------------	-------------------	--------------

PLACAS: PDP 3153	EDO EMPLACAMIENTO: Edo. Mex	PLACAS VIGENTES	SI	NO
------------------	-----------------------------	-----------------	----	----

ODÓMETRO	INICIAL: 62564	FINAL: 62599	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 10-DIC-2025
----------	----------------	--------------	---------------	-------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/	
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/	
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/	
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/	
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/	
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
				/		0	00	
								EX

TRANSMISIÓN	A	M	TRACCIÓN	4X2	4X4	VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS	CILINDRAJE	4	Y6	V8	V12
-------------	---	---	----------	-----	-----	------------	--------	---------	------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	La puerta de la batería tiene golpe no abre ni sierra no tiene el dado para el cierre de seguridad

<b>OSRICB</b> NOMBRE Y FIRMA ACTUOFONO 10/11/2025 FECHA	<b>Jlopez</b> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 10-DIC-2025 FECHA	<b>Jlopez</b> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
---	--	--