

INVENTARIO VEHICULO



GRUAS
FUERZA

FOLIO

25765

FECHA

21 08 26

CLIENTE

Lumo

LUMC00450

ORIGEN

Teoloyucan Lumo

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 C 6 S R B D T 7 L G 1 3 7 5 8 6

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
/	
/	X
/	X
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R	E
/	
/	
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R	E
/	
/	
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X
/	X

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADRLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

R	E
/	
/	
/	
/	
/	X
/	
/	
/	
/	



ODOMETRO AL RECIBIR

--	--	--	--	--	--	--	--

ODOMETRO AL ENTREGAR

9	5	9	1	6			
---	---	---	---	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



OBSERVACIONES

2 llantas con rin extras

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE A. J. S. Siddiqui

FIRMA

FECHA

HORA 21/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FUERZA MEXICO



GRUAS FUERZA MEXICO

LUMC00450

4

FORMATO CHECK LIST

ENTRADA

SALIDA

FOLIO:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTEMARIO
COLIN

GB

GOL

OICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

FORZA TEOLOYUAN

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

CONSIGNA N N CHATARRERA

SERIE:

LG137586

MARCA:

Dodge

SUBMARCA

Ram.

MODELO

2020

PLACAS:

S/P

EDO EMPLACAMIENTO:

S/P

PLACAS VIGENTES

SI NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

95910

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

21/08/20

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD				SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES				☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE				☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS				☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES				☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR				☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS				SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS				☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE				☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA				☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR				☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES (✓)	☒	☐	CHECK ENGINE				☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☐	☒	SENSOR DE LLANTA				☒	☐
CARROCERIA SIN GOLPES	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒	ENGOMADO					
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	☐	☒	SI		NO			
GATO	☐	☒	PERMISO	☐	☒	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
MANERAL DE GATO	☐	☒	POLIZA DE SEGURO	☐	☒	AÑO		1ER		2DO	
LLAVE "L"	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☐	☒	MULTA					
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☐	☒	TC VIGENTE	☐	☒	HOLOGRAMA					
BIRLO DE SEGURIDAD	☐	☒	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☐	☒	00		0		EX	
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☐	☒						

TRANSMISIÓN

M

TRACCIÓN

4x4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Arranca y Avanza con Consola y Radio Petoulla con 3 llantas con Rín en Batea Vestiduras de Asientos Del Rotas Dos llaves "L" de Rueda en cabina

Octavio Guerrero

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

FECHA


Alfredo Andujar

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON. 	ARONLADURA 	GOLPE X
------------	--	--	----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es **NADA SATISFECHO** y 6 es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE