


INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

14175

FECHA

18 08 26

CLIENTE

LUMCOR 128

LUMCOR

ORIGEN

Saxia Coatliltan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

41

NUMERO DE MOTOR

3 C 6 S R B D T 7 N G 3 3 3 2 0 9

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

R

E

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

R

E

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

R

E

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

R

E

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADBLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA



OTROS

R

E

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Bateria de unidad puesta y una extra en las acientas
traceros, Tecla, tumba burros

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Adalg S. del Real G. S.

FIRMA

FECHA

HORA 18/08/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alejandro Hernandez

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1128

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:		NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE		MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
		FORZA SARABIA		VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:		CONSIGNA NN CHATARRERA					

SERIE:	NG333241	MARCA:	Dodge	SUBMARCA:	RAM.	MODELO:	2022
--------	----------	--------	-------	-----------	------	---------	------

PLACAS:	S/P	EDO EMPLACAMIENTO:	Edo Mex	PLACAS VIGENTES:	SI	NO
---------	-----	--------------------	---------	------------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	41775	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	18/08/26
	FINAL					


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES		/
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS		/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES ()	/	/	CHECK ENGINE		/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	SI NO		
GATO	/	/	PERMISO	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/			

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12




OBSERVACIONES: Arran y Avcoza. Batería extra en Asiento Trasero, se va con Roal Box y Bancas.


NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO Octavio GARCIA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE Alberto...
FECHA 18/08/26	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE