

09	12	2025
----	----	------

60401044

Lumo

ORIGIN

Conclusion


J	C	G	S	R	B	D	T	7	P	G	S	4	1	3	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DODGE

RAM

Glance

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☐	☒	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☐	☒
ENCENDEDOR	☐	☒	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☐	☒	GATO	☐	☒	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☐	☒	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☐	☒	MTJ-930-A	☒	☐
	R	E		R	E			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	6	8
LUCE DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐		3	4
LUCE TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐		6	
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☐	☒			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☐	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



NOMBRE A. Luis Saldívar García
FIRMA [Signature]
FECHA 09/12/15 HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____



GRUAS FORZA MEXICO



FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Campo Militar - Patio Forco Cuautitlan

SERIE:

266SRBDT17654581

MARCA:

DODGE

SUBMARCA:

RAM1500

MODELO:

2023

PLACAS:

MT2980A

EDO EMPLACAMIENTO:

Permiso

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

68310

FINAL

68345

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

09-DIC-2023

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD			SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES				/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE				/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS				/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES				/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR				/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS				/
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE				/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA				/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR				/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (✓)	/		CHECK ENGINE				/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA			/	
CARROCERIA SIN GOLPES		/	POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO				
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA		
GATO		/	PERMISO		/	ROJO		VERDE		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL	/	S/ENGOMADO		
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	2023	1ER		2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA				
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	/	00		EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO

OSCAR MACEDO RUIZ
09-DIC-23 FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


Jose Manuel Lopez Gomez
09-DIC-2023 FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE