





FORMATO CHECK LIST

TICKET: 96066

E

S

FINANCIERA DEL CENTRO

PROYECTO  
TRASLADO // LUMO UTILITARIOS

GR CRO PUE ATIZAPAN BARRIENTOS  
SC GDL CHIH TLALPAN VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Patio Mario Colín - Manzana 035, San Lorenzo, 54033 Tlalneapantla, Méx.

SERIE: 3C6SR1B17PG5K518S

MARCA: DODGE

SUBMARCA: RAM COMERCIALES

MODELO: 2023

PLACAS: MNW633A

EDO EMPLACAMIENTO: QRO DGO

PLACAS VIGENTES: SI NO

ODOMETRO INICIAL: 65711 FINAL:

COLOR: Blanco

FECHA DE ENTREGA: 12/6/26


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENS		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		
LLANTAS(4)	/		LLAVES (K)	/		CHECK ENGINE		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN  
A M

TRACCIÓN  
4X2 4X4

VESTIDURAS  
SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE  
4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:

5m Luro 4yo 9.5m  
Arno

Armando Lopez San Jose

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

FECHA

FECHA