

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

LVMC00655

FOLIO

14159

FECHA

13 8 20

CLIENTE

LVMC

ORIGEN

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3 C 6 5 R B D 7 8 2 6 1 3 9 3 0 1

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO

BOCINAS

ANTENA

ENCENDEDOR

CENICERO

CINTURONES DE SEGURIDAD

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJOS LATERALES

LUZ INTERIOR

LUCES DELANTERAS

LUCES TRASERAS

DIRECCIONALES IZQ

DIRECCIONALES DER

INTERMITENTES

CLAXON

LIMPIADORES

LLANTA DE REFACCION

RIN DE REFACCION

TAPONES DE RUEDAS

LLAVE DE RUEDA

GATO

MANERAL DE GATO

REFLEJANTE

HERRAMIENTA

ACUMULADOR

TAPON DEL RADIADOR

TAPON DEL ACEITE

TAPON DEL COMBUSTIBLE

TAPON DEL ADRLU

TAPON DEL S. HIDRAULICO

BAYONETA

OTROS

LLAVES ENCENDIDO

LLAVES COMBUSTIBLE

MANUALES

POLIZA DE GARANTIA

VERIFICACION

TARJETA DE CIRCULACION

PLACAS

ODOMETRO AL RECIBIR

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Observaciones area with dashed lines for text entry.

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Juan Carlos Chmela

FIRMA

FECHA 14/8/20 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE Alejandro Maldonado

FIRMA

FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO0655

FORMATO CHECK LIST

1022A

SARABI

ENTRADA

SALIDA

FOLIO

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL
CLIENTE SMARIO
COLIN

GB

GDL

DICAS

PATIO
MERIDA

TABASCO

CONSIGNA

VALLEJO

QRO

COLOSIO

COLEGIOS

PLAYA DEL
CARMEN

DIRECCIÓN DE ENTREGA

NW CANTARRERA

SERIE

LG139301

MARCA

DODGE RAM

SUBMARCA

RAM 1500

MODELO

2020

PLACAS

N/A

EDO EMPLACAMIENTO

N/A

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL
FINAL

155804

COLOR

BLANCO

FECHA DE ENTREGA

13/08/2026

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	✓		VESTIDURAS	✓		REFLEJANTES		✓
FAROS	✓		ASIENTOS	✓		C. PASA CORRIENTE		✓
LUCES CUARTOS	✓		CINTURONES	✓		PINZAS		✓
CALAVERAS	✓		TAPETES	✓		DESARMADORES		✓
PARRILLA	✓		ESPEJO RI TROVISOR	✓		EXTINTOR		✓
EMBLEMAS	✓		RADIO	✓		TESTIGOS ENCENDIDOS	✓	NO
LIMPIADORES	✓		BOCINAS	✓		SISTEMA DE FRENOS	✓	
ANTENA	✓		ENCENDEDOR	✓		ACEITE		✓
ESPEJOS LATERALES	✓		CENICERO	✓		TEMPERATURA		✓
CHAPAS	✓		ELEVADORES	✓		FALLO ALTERNADOR		✓
LLANTAS (4)	✓		LLAVES (2)	✓		CHECK ENGINE		✓
RINES	✓		DOCUMENTACIÓN	✓	NO	BOLSA DE AIRE		✓
TAPON GASOLINA	✓		MANUAL DE MANTENIMIENTO	✓		SENSOR DE LLANTA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES	✓		POLIZA DE GARANTIA	✓		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	✓		SI		NO
GATO	✓		PERMISO	✓		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO	✓		POLIZA DE SEGURO	✓		AÑO	11	VER
LLAVE "L"	✓		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓		MULTA		2DO
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	✓		TC VIGENTE	✓		HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD	✓		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	✓		00	10	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	✓				

TRANSMISIÓN

A M

TRACCIÓN

4X2 4X4


VESTIDURAS

SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE

4 6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES

TESTEO DE OLADE 1 DE ABC

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

FECHA

13/08/2026


FECHA

FECHA


13/08/2026

SIMBOLOGIA	RAYON	ABOLLADURA	GOLPE


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE