



25065

09	12	2025
----	----	------

LVMO

LUMCO 1059

--

Count this

3	C	6	S	R	B	D	T	8	P	G	S	3	5	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dodge

RAM

Bce

R	E		R	E		R	E	
☒	☐	AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO
☒	☐	BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE
☒	☐	ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES
☒	☐	ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA
☒	☐	CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION
☒	☐	CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION
☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS
☒	☐	ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	
☒	☐	LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR
☒	☐	LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	7 9065
☒	☐	LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR
☒	☐	DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	
☒	☐	DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐	
☒	☐	INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐	
☒	☐	CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐	
☒	☐	LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐	



Unidad 1.1 de de Blanca

NOMBRE Juan Carlos Chema!
FIRMA
FECHA 9-12-25 HORA

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.





FORMATO CHECK LIST

TICKET:

E

S

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Campo Militar - Patio Forza Cuautitlan

SERIE:

3C6SRBDTSPE535286

MARCA:

DODGE

SUBMARCA:

RAMBLER

MODELO:

2023

PLACAS:

MTD 985A

EDO EMPLACAMIENTO:

Edo. Mex

PLACAS VIGENTES

SI

NO

ODOMETRO

INICIAL

79028

FINAL

79065

COLOR

Blanco

FECHA DE ENTREGA

08-DIC-2023

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		2DO
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN

A

M

TRACCIÓN

4X2

4X4

VESTIDURAS

SUCIAS

LIMPIAS

CILINDRAJE


4

V6

V8

V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

no hay Firma de
activo Fijo
NOMBRE Y FIRMA

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO


FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE