GRUAS FORZA

LUMCO 1132

FOLIO: 25967

FECHA: 8 / 10 / 26

CLIENTE: LUMO

ORIGEN: Tecoloyucan Lumo

DESTINO:

NUMERO DE SERIE: 3C6SRBDJ8DG626895

NUMERO DE MOTOR:

MARCA: Dodge

MODELO:

TIPO: RAM

COLOR: Bco

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	✓	
BOCINAS	✓	
ANTENA	✓	
ENCENDEDOR	✓	
CENICERO	✓	
CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
ESPEJO RETROVISOR	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	✓	
RIN DE REFACCION	✓	
TAPONES DE RUEDAS	✓	
LLAVE DE RUEDA		X
GATO		X
MANERAL DE GATO		X
REFLEJANTE		X
HERRAMIENTA		X


	R	E
LLAVES ENCENDIDO	✓	
LLAVES COMBUSTIBLE	✓	
MANUALES	✓	
POLIZA DE GARANTIA	✓	
VERIFICACION	✓	
TARJETA DE CIRCULACION	✓	
PLACAS	✓	

	R	E
LUZ INTERIOR	✓	
LUCES DELANTERAS	✓	
LUCES TRASERAS	✓	
DIRECCIONALES IZQ	✓	
DIRECCIONALES DER	✓	
INTERMITENTES	✓	
CLAXON	✓	
LIMPIADORES	✓	

	R	E
ACUMULADOR	✓	
TAPON DEL RADIADOR	✓	
TAPON DEL ACEITE	✓	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	✓	
TAPON DEL ADBLU	✓	
TAPON DEL S. HIDRAULICO	✓	
BAYONETA	✓	
OTROS	✓	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Juan Carlos Chimal	NOMBRE Jose Manuel Lopez	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA 2/10/26 HORA	FECHA 08/10/26 HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LULC01132

TRIM	FORMATO CHECK LIST	TICKET: ASI398946				E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	PW	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Parcela 133 Z1 P ½ Carretera Jilotepec-Tepeji S/NVega de Madero, C.P. 42866Municipio de Tepeji del Río de Ocampo Estado de Hidalgo; OSCAR BARRON;

SERIE:	3C6SRBDT8PG628965	MARCA:	RAM COMERCIALES	SUBMARCA	RAM 1500	MODELO	2023

PLACAS:	S13576	EDO EMPLACAMIENTO:	Permiso	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL	45108	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	08/OCT/2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	/	
FAROS	/	
LUCES CUARTOS	/	
CALAVERAS	/	
PARRILLA	/	
EMBLEMAS	/	
LIMPIADORES	/	
ANTENA	/	
ESPEJOS LATERALES	/	
CHAPAS	/	
LLANTAS (4)	/	
RINES	/	
TAPON GASOLINA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES		

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO	/	
MANERAL DE GATO	/	
LLAVE "L"	/	
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/
BIRLO DE SEGURIDAD		/

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	/	
ASIENTOS	/	
CINTURONES	/	
TAPETES	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
RADIO	/	
BOCINAS	/	
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
ELEVADORES	/	
LLAVES (2)	/	

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		/
POLIZA DE GARANTIA		/
PLACAS		/
PERMISO	/	
POLIZA DE SEGURO		/
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/
TC VIGENTE		/
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		/
C. PASA CORRIENTE		/
PINZAS		/
DESARMADORES		/
EXTINTOR		/

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		/
ACEITE		/
TEMPERATURA		/
FALLO ALTERNADOR		/
CHECK ENGINE		/
BOLSA DE AIRE		/
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA						
0		00		EX		


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Octavio Quevosa	Jose Manuel Lopez Gomez	
08/10/26 FECHA	08/OCT/2026 FECHA	FECHA


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA:	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

Falta rayon trasera

***En TRIM** trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO*

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner