 FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: .				E /	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: .

PATIO FORZA CUAUTITLAN

SERIE: 3CGR8DT9PG541589	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM	MODELO: 2023
-------------------------	--------------	---------------	--------------

PLACAS: MTS-989-A	EDO EMPLACAMIENTO: Mexico	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------------	---------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL 57613	FINAL 57653	COLOR Blanco	FECHA DE ENTREGA 11/12/2025
----------	---------------	-------------	--------------	-----------------------------


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES			DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA		/	ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES 2 Controles			CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA			MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	00	EX

TRANSMISIÓN
A / M

TRACCIÓN
4X2 / 4X4



VESTIDURAS
SUCIAS / LIMPIAS

CILINDRAJE
4 V6 V8 / V12


TANQUE DE GASOLINA


OBSERVACIONES:


Sin activo fijo	Daniel Frias Ramirez	Carlos Francisco Lopez Estrada
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	11/12/2025	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	----------------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO



**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25111

FECHA

11 / 12 / 25

CLIENTE

LUX

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT9PG541589

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

BCO

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS
77d-98911

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	


ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	

ODOMETRO AL RECIBIR

57653

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

unidad Pictada de Bc

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *Dian G. L. Choral*
FIRMA *[Signature]*
FECHA 11/12/25 HORA 16:26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO