

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14014

FECHA

8 07 26

CLIENTE

Luna

LUNCO1067

ORIGEN

Tecaloyacan

DESTINO

PATIO MARIO COLIN

NUMERO DE SERIE

316SRB DT9 PG541589

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

202B

TIPO



RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/	X	TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES	/	
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/	X	GATO	/		VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/	X	PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X	MTJ-989-A	/	
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR	57660	
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/				
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Tarifa y tumbos bucos

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE Antonio Siddhartha G.S

FIRMA

FECHA

HORA 8/07/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE Francisco Ivan Ortiz Soto

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO 1067

	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 96734				E	S
	PROYECTO				GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
	ACTIVO FIJO (TRASLADO DE UNIDADES)				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Patio Mario Colin Manzana 035, San Lorenzo, 54033 Tlalnepantla, Méx.; OSCAR GUTIERREZ; 56 1074 8805


SERIE: 3C6SRBDT9PG541589	MARCA: RAM COMERCIALES	SUBMARCA: RAM 1500 PICK UP	MODELO: 2023
PLACAS: MTJ989A	EDO EMPLACAMIENTO: EDO. MEX	PLACAS VIGENTES	SI NO

ODOMETRO	INICIAL	57660	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	08/07/2026
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/	/	CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO	/	/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL	/	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/	/	AÑO 2023	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/		/	/	MULTA		
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	00		EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA




OBSERVACIONES:


Sin Activo Fijo y Sin Firma	Francisco Juan Ortiz Santos	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
08/07/2026	08-07-2026	
FECHA	FECHA	FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	----------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE