



FOLIO

13936

FECHA

12 06 26

CLIENTE

Luzio

Lumco1042

ORIGEN

Tecoloyucan

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C65RBDT9PG541592

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/	X	TAPONES DE RUEDAS	/	X	MANUALES	/	X
ENCENDEDOR	/	X	LLAVE DE RUEDA	/	X	POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	/	X	GATO	/	X	VERIFICACION	/	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/	X	TARJETA DE CIRCULACION	/	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/	X	PLACAS	/	X
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/	X			X
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/				
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/				
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADRLU	/	X			
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/				
CLAXON	/		BAYONETA	/				
LIMPIADORES	/		OTROS	/				



OBSERVACIONES

Con Sauto y tumba buxas

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Arturo Siddhartha G.S.
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: [Signature] HORA: 12/06/26

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE: [Signature]
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: [Signature] HORA: [Signature]

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE: [Signature]
 FIRMA: [Signature]
 FECHA: [Signature] HORA: [Signature]

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMCO1042


	FORMATO CHECK LIST				TICKET: 96066		E	S	
	PROYECTO TRASLADO // LUMO UTILITARIOS				GR SC	ORO GOL	PUE CHIH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Patio Mario Colin - Manzana 035, San Lorenzo, 54033 Tlalnepantla, Méx.

SERIE: 3C6SRIBD19PG541592	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM COMERCIALES	MODELO: 2023
PLACAS: MTJ990A	EDO EMPLACAMIENTO: EDO MX	PLACAS VIGENTES: SI NO	
ODOMETRO	INICIAL: 36137 FINAL:	COLOR: Blanca	FECHA DE ENTREGA: 12 JUNIO 2023

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES		/
FAROS	/	/	ASIENOS	/	/	C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS		/
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES (2)	/	/	CHECK ENGINE		/
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M	TRACCIÓN <input type="checkbox"/> 4X2 <input checked="" type="checkbox"/> 4X4	VESTIDURAS <input checked="" type="checkbox"/> SUCIAS <input type="checkbox"/> LIMPIAS	CILINDRAJE <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> V6 <input type="checkbox"/> V8 <input type="checkbox"/> V12
--	---	--	---



OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO OS. ROSA FECHA 12 JUNIO 2023	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
-----------------------------	--	---