

LVM10 1088

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: .				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: .,.,.

Fase 1


SERIE: DC6S R30T9PG642318	MARCA: Dodge	SUBMARCA: Ram 1500	MODELO: 2073
---------------------------	--------------	--------------------	--------------

PLACAS: MTC-316-A	EDO EMPLACAMIENTO: EDOMEX	PLACAS VIGENTES: ☒ SI ☐ NO
-------------------	---------------------------	---




ODOMETRO	INICIAL: 80687 Km	FINAL: 80728 Km	COLOR: Blanca	FECHA DE ENTREGA: 16-12-25
----------	-------------------	-----------------	---------------	----------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD			SÍ	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES				/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE				/
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS				/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES				/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR				/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS			SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS				/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE				/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA				/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR				/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (1)	/		CHECK ENGINE				/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE				/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA			/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO				
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	/	ROSA		
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO		
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN				
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	2023	1ER		2DO
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA				
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA				
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	/	00		EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / 8 / V12




OBSERVACIONES:


 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FID. 17/12/2073 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 16-12-25 FECHA	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE 16-12-25 FECHA
--	---	--

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

25135

17	DIC	25
----	-----	----

CUJO

Luino 1088

CURTIS L. AN

3	C	6	S	E	B	D	T	Q	P	G	6	4	2	S	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DODGE

RAM 1500

BIANCO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☐	☒	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☐	☒	PLACAS	☐	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐	NTC316A		
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR 80 728		
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐			
LUCE DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐			
LUCE TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐			
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			

OBSERVACIONES

NOMBRE ABEL ORTEGA
FIRMA *ABEL ORTEGA*
FECHA 17-DIC-25 HORA

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____ **HORA** _____

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO