

LUMCO1088



FORMATO CHECK LIST

TICKET: 96066

E

8

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

TRASLADO // LUMO UTILITARIOS

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Patio Mario Colin - Manzana 035, San Lorenzo, 54033 Tlalnepantla, Méx.

SERIE: 3C6SRBDT9PG642518 MARCA: DODGE SUBMARCA: RAM COMERCIALES MODELO: 2023

PLACAS: MTC316A EDO EMPLACAMIENTO: EDO MEX PLACAS VIGENTES: ~~SI~~ NO

ODOMETRO INICIAL: 80735 FINAL: COLOR: BLANCA FECHA DE ENTREGA: 12-06-2026


EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/	/	VESTIDURAS	/	/	REFLEJANTES		/	
FAROS	/	/	ASIENTOS	/	/	C. PASA CORRIENTE		/	
LUCES CUARTOS	/	/	CINTURONES	/	/	PINZAS		/	
CALAVERAS	/	/	TAPETES	/	/	DESARMADORES		/	
PARRILLA	/	/	ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR		/	
EMBLEMAS	/	/	RADIO	/	/	TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/	/	BOCINAS	/	/	SISTEMA DE FRENOS		/	
ANTENA	/	/	ENCENDEDOR	/	/	ACEITE		/	
ESPEJOS LATERALES	/	/	CENICERO	/	/	TEMPERATURA		/	
CHAPAS	/	/	ELEVADORES	/	/	FALLO ALTERNADOR		/	
LLANTAS (4)	/	/	LLAVES (2)	/	/	CHECK ENGINE		/	
RINES	/	/	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/	
TAPON GASOLINA	/	/	MANUAL DE MANTENIMIENTO	/	/	SENSOR DE LLANTA		/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/	/	POLIZA DE GARANTIA	/	/	ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/	/	AMARILLO		ROSA	
GATO	/	/	PERMISO	/	/	ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/	/	POLIZA DE SEGURO	/	/	AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/	/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/	/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/	/	TC VIGENTE	/	/	AÑO		1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/	/	MULTA			
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/	/	HOLOGRAMA			
						0	00	EX	

TRANSMISIÓN: A M

TRACCIÓN: 4X2 4X4

VESTIDURAS: SUCIAS LIMPIAS

CILINDRAJE: 4 V6 V8 V12



OBSERVACIONES:

Sin Activo Fijos Sin Firma
 NOMBRE Y FIRMA: Francisco Juan Ortiz Santos
 NOMBRE Y FIRMA DEL TRASLADO: Francisco Juan Ortiz Santos
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE:
 12-06-2026
 FECHA: 12-06-2026
 FECHA: