





SIMBOLOGÍA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE: X
------------	--	---	-----------------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA




VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la **SATISFACCION TOTAL** de nuestros **CLIENTES**, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde **1** es **NADA SATISFECHO** y **6** es **TOTALMENTE SATISFRECHO**

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		
		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

	FORMATO CHECK LIST		TICKET: .				E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: .

SERIE: 666880198642521	MARCA: DODGE	SUBMARCA: 1500	MODELO: 2023
------------------------	--------------	----------------	--------------


PLACAS: MTC 302 A	EDO EMPLACAMIENTO: GDO MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------------	----------------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	50647	COLOR	Blanco	FECHA DE ENTREGA	11/12/2025
	FINAL	50687				

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES			POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO		1ER
BIRLO DE SEGURIDAD		/				MULTA		2DO
			HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	HOLOGRAMA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/	0	/	00
						EX		

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A / M	4X2 / 4X4	SUCIAS / LIMPIAS	4 / V6 / V8 / V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

Sin activo fijo		
NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
11/ Diciembre / 2025	11/ Diciembre / 2025	
FECHA	FECHA	FECHA

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25110

FECHA

11 12 2025

CLIENTE

LUMO

LUMC01068

ORIGEN

DESTINO

Coatitlan

NUMERO DE SERIE

3C6SRBDT9PG642521

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO

RA4

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLANTA DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES ENCENDIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOCINAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RIN DE REFACCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LLAVES COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPONES DE RUEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANUALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	LLAVE DE RUEDA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	POLIZA DE GARANTIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CENICERO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VERIFICACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURONES DE SEGURIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANERAL DE GATO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CIRCULACION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJO RETROVISOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REFLEJANTE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS LATERALES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HERRAMIENTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	MTC-302-A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LUZ INTERIOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACUMULADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL RECIBIR	50687	
LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES IZQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
DIRECCIONALES DER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL ADBLU	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
INTERMITENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAPON DEL S. HIDRAULICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
CLAXON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BAYONETA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
LIMPIADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE Arturo Saldarriaga Garcia
 FIRMA [Signature]
 FECHA 11/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO