

## INVENTARIO VEHÍCULO



LNUCO1040

FOLIO

25070

FECHA

9/12/25

CLIENTE

LNUCO

ORIGEN

DESTINO

Cancun

NUMERO DE SERIE

3C65RBDTXNG407008

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RDH

COLOR

Brc

## INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO  
BOCINAS  
ANTENA  
ENCENDEDOR  
CENICERO  
CINTURONES DE SEGURIDAD  
ESPEJO RETROVISOR  
ESPEJOS LATERALES

|                         | R | E |
|-------------------------|---|---|
| AUTOESTEREO             | / | / |
| BOCINAS                 | / | / |
| ANTENA                  | / | / |
| ENCENDEDOR              | / | / |
| CENICERO                | / | / |
| CINTURONES DE SEGURIDAD | / | / |
| ESPEJO RETROVISOR       | / | / |
| ESPEJOS LATERALES       | / | / |

LLANTA DE REFACCION  
RIN DE REFACCION  
TAPONES DE RUEDAS  
LLAVE DE RUEDA  
GATO  
MANERAL DE GATO  
REFLEJANTE  
HERRAMIENTA

|                     | R | E |
|---------------------|---|---|
| LLANTA DE REFACCION | / | / |
| RIN DE REFACCION    | / | / |
| TAPONES DE RUEDAS   | / | / |
| LLAVE DE RUEDA      | X | / |
| GATO                | X | / |
| MANERAL DE GATO     | V | / |
| REFLEJANTE          | X | / |
| HERRAMIENTA         | X | - |

LLAVES ENCENDIDO  
LLAVES COMBUSTIBLE  
MANUALES  
POLIZA DE GARANTIA  
VERIFICACION  
TARJETA DE CIRCULACION  
PLACAS

MTR-2092

|                        | R | E |
|------------------------|---|---|
| LLAVES ENCENDIDO       | / | / |
| LLAVES COMBUSTIBLE     | / | / |
| MANUALES               | / | / |
| POLIZA DE GARANTIA     | / | / |
| VERIFICACION           | / | / |
| TARJETA DE CIRCULACION | / | / |
| PLACAS                 | / | / |

LUZ INTERIOR  
LUCES DELANTERAS  
LUCES TRASERAS  
DIRECCIONALES IZQ  
DIRECCIONALES DER  
INTERMITENTES  
CLAXON  
LIMPIADORES

|                   | R | E |
|-------------------|---|---|
| LUZ INTERIOR      | / | / |
| LUCES DELANTERAS  | / | / |
| LUCES TRASERAS    | / | / |
| DIRECCIONALES IZQ | / | / |
| DIRECCIONALES DER | / | / |
| INTERMITENTES     | / | / |
| CLAXON            | / | / |
| LIMPIADORES       | / | / |


ACUMULADOR  
TAPON DEL RADIADOR  
TAPON DEL ACEITE  
TAPON DEL COMBUSTIBLE  
TAPON DEL ADBLU  
TAPON DEL S. HIDRAULICO  
BAYONETA  
OTROS

|                         | R | E |
|-------------------------|---|---|
| ACUMULADOR              | / | / |
| TAPON DEL RADIADOR      | / | / |
| TAPON DEL ACEITE        | / | / |
| TAPON DEL COMBUSTIBLE   | / | / |
| TAPON DEL ADBLU         | / | / |
| TAPON DEL S. HIDRAULICO | / | / |
| BAYONETA                | / | / |
| OTROS                   | / | / |

ODOMETRO AL RECIBIR

67380

ODOMETRO AL ENTREGAR

## OBSERVACIONES

Unidad Pintada de blanco

## ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE: Juan Carlos Chimal  
FIRMA:   
FECHA: 9-12-0 HORA:

## RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE:  
FIRMA:  
FECHA: HORA:

## ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE:  
FIRMA:  
FECHA: HORA:

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO


**FORMATO CHECK LIST**

TICKET: .

**E** **S**

PROYECTO

GB

QRO

PUE

ATIZAPAN

BARRIENTOS

Q.ROO

SC

GDL

CHIH

TLALPAN

VALLEJO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .

*Patio Forja 1 Cuautitlán*


 SERIE: **DGGS9BDTXNG407008** MARCA: **Dodge** SUBMARCA **Ncam 150** MODELO **2022**

 PLACAS: **PDP-26-92** EDO EMPLACAMIENTO: **C.Domingo** PLACAS VIGENTES **SI** NO

 ODOMETRO INICIAL **62349 Km** COLOR **Blanca** FECHA DE ENTREGA **09-12-22**  
 FINAL **62385 Km**

| EXTERIOR              | SI | NO | INTERIOR                    | SI | NO | KIT DE SEGURIDAD         | SÍ   | NO         |
|-----------------------|----|----|-----------------------------|----|----|--------------------------|------|------------|
| PARABRISAS            | /  |    | VESTIDURAS                  | /  |    | REFLEJANTES              | /    |            |
| FAROS                 | /  |    | ASIENTOS                    | /  |    | C. PASA CORRIENTE        | /    |            |
| LUCES CUARTOS         | /  |    | CINTURONES                  | /  |    | PINZAS                   | /    |            |
| CALAVERAS             | /  |    | TAPETES                     | /  |    | DESARMADORES             | /    |            |
| PARRILLA              | /  |    | ESPEJO RETROVISOR           | /  |    | EXTINTOR                 | /    |            |
| EMBLEMAS              | /  |    | RADIO                       | /  |    | TESTIGOS ENCENDIDOS      | SÍ   | NO         |
| LIMPIADORES           | /  |    | BOCINAS                     | /  |    | SISTEMA DE FRENOS        | /    |            |
| ANTENA                | /  |    | ENCENDEDOR                  | /  |    | ACEITE                   | /    |            |
| ESPEJOS LATERALES     | /  |    | CENICERO                    | /  |    | TEMPERATURA              | /    |            |
| CHAPAS                | /  |    | ELEVADORES                  | /  |    | FALLO ALTERNADOR         | /    |            |
| LLANTAS (4)           | /  |    | LLAVES (L)                  | /  |    | CHECK ENGINE             | /    |            |
| RINES                 | /  |    | DOCUMENTACIÓN               | SI | NO | BOLSA DE AIRE            | /    |            |
| TAPON GASOLINA        | /  |    | MANUAL DE MANTENIMIENTO     | /  |    | SENSOR DE LLANTA         | /    |            |
| CARROCERIA SIN GOLPES | /  |    | POLIZA DE GARANTIA          | /  |    | ENGOMADO                 |      |            |
| HERRAMIENTA           | SI | NO | PLACAS                      | /  |    | AMARILLO                 |      | ROSA       |
| GATO                  |    | /  | PERMISO                     | /  |    | ROJO                     |      | VERDE      |
| MANERAL DE GATO       |    | /  | POLIZA DE SEGURO            | /  |    | AZUL                     |      | S/ENGOMADO |
| LLAVE "L"             |    | /  | TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC) | /  |    | SEMESTRE DE VERIFICACIÓN |      |            |
| LLANTA C/RIN REFACCÓN | /  |    | TC VIGENTE                  | /  |    | AÑO <b>2023</b>          | 1ER  | 2DO        |
| BIRLO DE SEGURIDAD    | /  |    | HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN   | /  |    | MULTA                    |      |            |
|                       |    |    | CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN | /  |    | HOLOGRAMA                |      |            |
|                       |    |    |                             |    |    | 0                        | / 00 | EX         |


|             |          |            |            |
|-------------|----------|------------|------------|
| TRANSMISIÓN | TRACCIÓN | VESTIDURAS | CILINDRAJE |
| A           | 4X2      | SUCIAS     | 4          |
| M           | 4X4      | LIMPÍAS    | V6         |
|             |          |            | V8         |
|             |          |            | V12        |


**OBSERVACIONES:**
*No enciende cuartos trasero derecho*


|   |  |   |
|---|--|---|
| OSCAR G. J.<br>NOMBRE Y FIRMA ACTIVO BJO<br>09/12/2022<br>FECHA | Jacqueline Lira López<br>NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO<br>09-12-25<br>FECHA | Carlos Ignacio López Estrada<br>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE<br>FECHA |
|---|--|---|

|            |        |  |             |  |        |   |
|------------|--------|--|-------------|--|--------|---|
| SIMBOLOGIA | RAYON: |  | ABOLLADURA: |  | GOLPE: | X |
|------------|--------|--|-------------|--|--------|---|


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

| Encuesta  | Puntuación |
|---|------------|
| <b>Preguntas de Satisfacción del Cliente</b>                                |            |
| 1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado                       | 1 al 6     |
| 2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado          |            |
| 3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*            |            |
| 4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general |            |
| 5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO             |            |
| <b>Comentarios y sugerencias:</b>   |            |
| _____   |            |
| _____   |            |
| _____   |            |
| _____   |            |
| <b>NOMBRE Y FIRMA CLIENTE</b>   |            |