

**GRUAS
FORZA**

25326

22	1	26
----	---	----

Lumsoo ~~1179~~
1119

--

CUATITLAN

3	C	6	S	12	B	D	T	X	N	G	4	3	0	8	5	4
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DODGE

Page 1 of 1

RAM 1500

BLANCO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐	LLAVE DE RUEDA	☒	☐	POLIZA DE GARANTIA	☐	☒
CENICERO	☒	☐	GATO	☒	☐	VERIFICACION	☐	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☐	PLACAS	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☐			
	R	E		R	E			
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	76907		
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐			
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR		
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☐			
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐			
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐			
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐			



DEFENSA CON DAÑOS, GOLPE EN DEFENSA TRASEGA

NOMBRE Abel Ortega
FIRMA Abel Ortega
FECHA 22-1-26 HORA

NOMBRE _____
FIRMA _____
FECHA _____ HORA _____

NOMBRE _____

FIRMA _____

FECHA _____ HORA _____

M



GRUAS FORZA MEXICO

1041001119


	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 87524					E	S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS		
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - PEMEX SALVAGUARDIA - VERACRUZ		SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	Q.ROO	


DIRECCIÓN DE ENTREGA: Servimex - Av. Transístmica 1115-A, Lazaro Cardenas, 96460 Coatzacoalcos, Ver.. Miguel Angel. 921 128 7960

SERIE: 3C6SRBDTXNG430854	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM1500	MODELO: 2022
PLACAS: MYE042A	EDO EMPLACAMIENTO: Col ME	PLACAS VIGENTES	SI NO
ODOMETRO	INICIAL: 76228 FINAL: 76907	COLOR: Blanca	FECHA DE ENTREGA: 22/ENE/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO	
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES	/		
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE	/		
LUCE CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS	/		
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES	/		
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR	/		
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO	
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS	/		
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE	/		
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA	/		
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/		
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)	/		CHECK ENGINE	/		
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/		
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA	/		
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO			
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO		ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO		VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL		S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN			
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	73	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA	31		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA			
						0	00	EX	


TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
A M	4X2 4X4	SUCIAS LIMPIAS	4 V6 V8 V12

TANQUE DE GASOLINA 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>OTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>/</td><td></td><td>TUMBABURROS</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>MODULO</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>ESTROBOS</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>ROLL BAS</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>PORTA ESPOSAS</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>LONA</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>BOCINA</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>BALIZADO</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>CONSOLA</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>ESCALON TRASERO</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>RADIO</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>TORRETA</td></tr> <tr><td>/</td><td></td><td>CAMARAS</td></tr> </tbody> </table>	SI	NO	OTROS	/		TUMBABURROS	/		MODULO	/		ESTROBOS	/		ROLL BAS	/		PORTA ESPOSAS	/		LONA	/		BOCINA	/		BALIZADO	/		CONSOLA	/		ESCALON TRASERO	/		RADIO	/		TORRETA	/		CAMARAS	OBSERVACIONES
SI	NO	OTROS																																										
/		TUMBABURROS																																										
/		MODULO																																										
/		ESTROBOS																																										
/		ROLL BAS																																										
/		PORTA ESPOSAS																																										
/		LONA																																										
/		BOCINA																																										
/		BALIZADO																																										
/		CONSOLA																																										
/		ESCALON TRASERO																																										
/		RADIO																																										
/		TORRETA																																										
/		CAMARAS																																										


Sin firma activo fijo NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO FECHA: 22/ENE/26	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO FECHA: 20/ENE/26	 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA:
---	---	---

SIMBOLOGIA	RATON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUIERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE