

LUMCO 7093

FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST		TICKET: .				☒ E	☒ S
	PROYECTO		GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
			SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA: . . .

Forma 1

SERIE: <u>BCSRBDT-R-607244</u>	MARCA: <u>Dodge</u>	SUBMARCA: <u>Ram 1500</u>	MODELO: <u>2023</u>
PLACAS: <u>AST-72-A</u>	EDO EMPLACAMIENTO: <u>EDOMEX</u>	PLACAS VIGENTES	☒ SI ☐ NO
ODOMETRO	INICIAL <u>57577 Km</u> FINAL <u>57614 Km</u>	COLOR: <u>Blanco</u>	FECHA DE ENTREGA: <u>18-12-25</u>

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	☒	☐	VESTIDURAS	☒	☐	REFLEJANTES	☐	☒
FAROS	☒	☐	ASIENTOS	☒	☐	C. PASA CORRIENTE	☐	☒
LUCES CUARTOS	☒	☐	CINTURONES	☒	☐	PINZAS	☐	☒
CALAVERAS	☒	☐	TAPETES	☒	☐	DESARMADORES	☐	☒
PARRILLA	☒	☐	ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	EXTINTOR	☐	☒
EMBLEMAS	☒	☐	RADIO	☒	☐	TESTIGOS ENCENDIDOS	☒ SI	☐ NO
LIMPIADORES	☒	☐	BOCINAS	☒	☐	SISTEMA DE FRENOS	☐	☒
ANTENA	☒	☐	ENCENDEDOR	☐	☒	ACEITE	☐	☒
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	CENICERO	☐	☒	TEMPERATURA	☐	☒
CHAPAS	☒	☐	ELEVADORES	☒	☐	FALLO ALTERNADOR	☐	☒
LLANTAS (4)	☒	☐	LLAVES ()	☒	☐	CHECK ENGINE	☐	☒
RINES	☒	☐	DOCUMENTACIÓN	☒ SI	☐ NO	BOLSA DE AIRE	☐	☒
TAPON GASOLINA	☒	☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO	☒	☐	SENSOR DE LLANTA	☐	☒
CARROCERIA SIN GOLPES	☐	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☐	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	☒ SI	☐ NO	PLACAS	☒	☐	AMARILLO	☐	ROSA
GATO	☒	☐	PERMISO	☐	☒	ROJO	☐	VERDE
MANERAL DE GATO	☒	☐	POLIZA DE SEGURO	☐	☒	AZUL	☐	S/ENGOMADO
LLAVE "L"	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	☒	☐	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	☒	☐	TC VIGENTE	☒	☐	AÑO <u>2023</u>	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	☒	☐	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	☒	☐	MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	☒	☐	0	00	EX

TRANSMISIÓN	TRACCIÓN	VESTIDURAS	CILINDRAJE
☒ A ☐ M	☒ 4X2 ☐ 4X4	☒ SUCIAS ☐ LIMPIAS	☒ 4 ☐ V6 ☒ V8 ☐ V12


TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:


<u>Oscar G. B.</u> NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO	<u>Josue Luna López</u> NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	<u>Carla Trujillo Lopez</u> NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
<u>18/12/2025</u> FECHA	<u>18-12-25</u> FECHA	<u>18-12-25</u> FECHA

SIMBOLOGIA	RAYON: 	ABOLLADURA: 	GOLPE X
------------	--	---	---------


VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FRENTE



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Encuesta		Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente		1 al 6
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado		
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado		
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*		
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general		
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO		
Comentarios y sugerencias:		NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

25142

FECHA

18 12 25

LUMCO1093

CLIENTE

LUMCO

ORIGEN

DESTINO

Cuautitlan

NUMERO DE SERIE

3 C 6 S R B D T X P 6 6 0 7 2 4 4

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO


RAM

COLOR

Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	☒	☐	LLANTA DE REFACCION	☒	☐	LLAVES ENCENDIDO	☒	☐
BOCINAS	☒	☐	RIN DE REFACCION	☒	☐	LLAVES COMBUSTIBLE	☒	☐
ANTENA	☒	☐	TAPONES DE RUEDAS	☒	☐	MANUALES	☒	☒
ENCENDEDOR	☒	☒	LLAVE DE RUEDA	☒	☒	POLIZA DE GARANTIA	☒	☒
CENICERO	☒	☒	GATO	☒	☒	VERIFICACION	☒	☒
CINTURONES DE SEGURIDAD	☒	☐	MANERAL DE GATO	☒	☐	TARJETA DE CIRCULACION	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐	REFLEJANTE	☒	☒	PLACAS	☒	☐
ESPEJOS LATERALES	☒	☐	HERRAMIENTA	☒	☒	MST-721-A	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐	ACUMULADOR	☒	☐	ODOMETRO AL RECIBIR	☒	☐
LUCES DELANTERAS	☒	☐	TAPON DEL RADIADOR	☒	☐	57614	☒	☐
LUCES TRASERAS	☒	☐	TAPON DEL ACEITE	☒	☐	ODOMETRO AL ENTREGAR	☒	☐
DIRECCIONALES IZQ	☒	☐	TAPON DEL COMBUSTIBLE	☒	☐		☒	☐
DIRECCIONALES DER	☒	☐	TAPON DEL ADBLU	☒	☒		☒	☐
INTERMITENTES	☒	☐	TAPON DEL S. HIDRAULICO	☒	☐		☒	☐
CLAXON	☒	☐	BAYONETA	☒	☐		☒	☐
LIMPIADORES	☒	☐	OTROS	☒	☐		☒	☐



OBSERVACIONES

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

 NOMBRE Arturo Siddiqui Garcia
 FIRMA *[Signature]*
 FECHA 18/12/25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

 NOMBRE
 FIRMA
 FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO