

INVENTARIO VEHÍCULO



FOLIO

25103

FECHA

11/12/25

LUNCO1054

CLIENTE

LUNCO

ORIGEN

DESTINO

Ciudad Guanajuato

NUMERO DE SERIE

3C65RBDT XPG 642379

NUMERO DE MOTOR

MARCA

Dodge

MODELO

TIPO

RAM

COLOR

BRC

INVENTARIO DEL VEHICULO

AUTOESTEREO
BOCINAS
ANTENA
ENCENDEDOR
CENICERO
CINTURONES DE SEGURIDAD
ESPEJO RETROVISOR
ESPEJOS LATERALES

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

LLANTA DE REFACCION
RIN DE REFACCION
TAPONES DE RUEDAS
LLAVE DE RUEDA
GATO
MANERAL DE GATO
REFLEJANTE
HERRAMIENTA

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
X	
X	
X	

LLAVES ENCENDIDO
LLAVES COMBUSTIBLE
MANUALES
POLIZA DE GARANTIA
VERIFICACION
TARJETA DE CIRCULACION
PLACAS

HTBZ10A

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

LUZ INTERIOR
LUCES DELANTERAS
LUCES TRASERAS
DIRECCIONALES IZQ
DIRECCIONALES DER
INTERMITENTES
CLAXON
LIMPIADORES

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	


ACUMULADOR
TAPON DEL RADIADOR
TAPON DEL ACEITE
TAPON DEL COMBUSTIBLE
TAPON DEL ADBLU
TAPON DEL S. HIDRAULICO
BAYONETA
OTROS

R	E
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

ODOMETRO AL RECIBIR

69725

ODOMETRO AL ENTREGAR



OBSERVACIONES

Unidad pintada de BRC

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE *dan Gómez Chávez*
FIRMA *dan Gómez Chávez*
FECHA 11-12-25 HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE
FIRMA
FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST			TICKET: ..			E	S	
	PROYECTO			GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO
				SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO	

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

Compa Milen / Fazca Coacihua

SERIE: 365QB0TXPG642379	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM 1500	MODELO: 2023
-------------------------	--------------	--------------------	--------------

PLACAS: MTB 210 A	EDO EMPLACAMIENTO: Edomex	PLACAS VIGENTES	SI	NO
-------------------	---------------------------	-----------------	----	----

ODÓMETRO	INICIAL: 69689	FINAL: 69724	COLOR: Blanco	FECHA DE ENTREGA: 10 Diciembre 2025
----------	----------------	--------------	---------------	-------------------------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES		/	FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (L)		/	CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPÓN GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	AMARILLO		ROSA
GATO	/		PERMISO		/	ROJO		VERDE
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AZUL		S/ENGOMADO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)			SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE			AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/	/				MULTA		
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN						HOLOGRAMA		
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN						0	00	EX

TRANSMISIÓN	A	M	TRACCIÓN	4X2	4X4	VESTIDURAS	SUCIAS	LIMPIAS	CILINDRAJE	4	V6	V8	V12
-------------	---	---	----------	-----	-----	------------	--------	---------	------------	---	----	----	-----

TANQUE DE GASOLINA	OBSERVACIONES:
	

OSCAL 6.0 NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO 10/12/2028 FECHA	Luis Angel Valenzuela NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO 10 Diciembre 2025 FECHA	Carlos Ignacio Lopez Torrado NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE FECHA
--	---	---

SIMBOLOGIA

RAYON:




ABOLLADURA:




GOLPE:




VISTA LADO IZQUERDO




VISTA LADO DERECHO




VISTA FREnte



VISTA TRASERA



VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	1 al 6
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	
Comentarios y sugerencias:	
NOMBRE Y FIRMA CLIENTE	