


LUMCO1034


 <small>FINANCIERA DEL CENTRO</small>	FORMATO CHECK LIST		TICKET: 96066				E	8
	PROYECTO TRASLADO // LUMCO UTILITARIOS		GR SC	ORO GOL	PUJ CHH	ATIZAPAN TLALPAN	BARRIENTOS VALLEJO	Q.ROO

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Patio Mario Colin - Manzana 035, San Lorenzo, 54033 Tlalnepantla, Méx.


SERIE: 3C6SRH13XPG642379	MARCA: DODGE	SUBMARCA: RAM COMERCIALES	MODELO: 2023
PLACAS: MTB210A	EDO EMPLACAMIENTO: EGO - MX	PLACAS VIGENTES: <input checked="" type="checkbox"/> NO	
ODOMETRO	INICIAL: 69732	COLOR: Blanca	FECHA DE ENTREGA: 12/06/26

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/		DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/		EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS	/		SISTEMA DE FRENOS		/
ANTENA	/		ENCENDEDOR	/		ACEITE		/
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO	/		TEMPERATURA		/
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR		/
LLANTAS (4)	/		LLAVES (2)	/		CHECK ENGINE		/
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE		/
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO	/		SENSOR DE LLANTA		/
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA	/		ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS	/		AMARILLO	ROSA	
GATO	/		PERMISO	/		ROJO	VERDE	
MANERAL DE GATO	/		POLIZA DE SEGURO	/		AZUL	S/ENGOMADO	
LLAVE "L"	/		TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	/		SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN	/		TC VIGENTE	/		AÑO	1ER	2DO
BIRLO DE SEGURIDAD	/		HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN	/		MULTA		
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN	/		HOLOGRAMA		
						0	00	EX

TRANSMISIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> M	TRACCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> 4X4	VESTIDURAS: <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIAS	CILINDRAJE: <input checked="" type="checkbox"/> V6
--	---	---	--



OBSERVACIONES:

no Hay activo Fijo NOMBRE Y FIRMA	 NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA	FECHA	FECHA