

INVENTARIO VEHÍCULO


**GRUAS
FORZA**

FOLIO

14087

FECHA

03/08/26

CLIENTE

LUMCO1009

LUMO

ORIGEN

SABABIA

DESTINO

NUMERO DE SERIE

3C6T8VCG7LE726847

NUMERO DE MOTOR

MARCA

DODGE

MODELO

TIPO



RAM

COLOR

BAU

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E		R	E		R	E
AUTOESTEREO	/		LLANTA DE REFACCION	/		LLAVES ENCENDIDO	/	
BOCINAS	/		RIN DE REFACCION	/		LLAVES COMBUSTIBLE	/	
ANTENA	/		TAPONES DE RUEDAS	/		MANUALES	/	
ENCENDEDOR	X		LLAVE DE RUEDA	/		POLIZA DE GARANTIA	/	
CENICERO	X		GATO	/		VERIFICACION	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	/		MANERAL DE GATO	/		TARJETA DE CIRCULACION	X	
ESPEJO RETROVISOR	/		REFLEJANTE	/		PLACAS	/	
ESPEJOS LATERALES	/		HERRAMIENTA	/		AL8936A	/	
	R	E		R	E	ODOMETRO AL RECIBIR		
LUZ INTERIOR	/		ACUMULADOR	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
LUCES DELANTERAS	/		TAPON DEL RADIADOR	/		ODOMETRO AL ENTREGAR		
LUCES TRASERAS	/		TAPON DEL ACEITE	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES IZQ	/		TAPON DEL COMBUSTIBLE	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
DIRECCIONALES DER	/		TAPON DEL ADBLU	X		[] [] [] [] [] [] [] []		
INTERMITENTES	/		TAPON DEL S. HIDRAULICO	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
CLAXON	/		BAYONETA	/		[] [] [] [] [] [] [] []		
LIMPIADORES	/		OTROS	/		[] [] [] [] [] [] [] []		



OBSERVACIONES

CAMILLA GRANDE ADENTRO

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN

NOMBRE

FIRMA

FECHA

03-08-26

HORA

RECIBO DE UNIDAD OPERADOR

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE

NOMBRE

FIRMA

FECHA

HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México.



atencion.clientes@gruasforza.com



GRUAS FORZA MEXICO



GRUAS FORZA MEXICO

FORMATO CHECK LIST						ENTRADA	SALIDA
FOLIO:							
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE				MARIO COLIN	GB	GDL	DICAS
JOAN CARRERA VAZQUEZ				VALLEJO	QRO	COLOSIO	COLEGIOS
DIRECCIÓN DE ENTREGA:				PATIO MERIDA	TABASCO		
				PLAYA DEL CARMEN			

SERIE: LE 1268 47	MARCA: RAM	SUBMARCA: PROMASTEL	MODELO:
-------------------	------------	---------------------	---------

PLACAS:	EDO EMPLACAMIENTO:	PLACAS VIGENTES	SI	NO
---------	--------------------	-----------------	----	----

ODOMETRO	INICIAL	FINAL	COLOR	FECHA DE ENTREGA
----------	---------	-------	-------	------------------

EXTERIOR	SI	NO	INTERIOR	SI	NO	KIT DE SEGURIDAD	SI	NO
PARABRISAS	/		VESTIDURAS	/		REFLEJANTES		/
FAROS	/		ASIENTOS	/		C. PASA CORRIENTE		/
LUCES CUARTOS	/		CINTURONES	/		PINZAS		/
CALAVERAS	/		TAPETES	/	/	DESARMADORES		/
PARRILLA	/		ESPEJO RETROVISOR	/	/	EXTINTOR		/
EMBLEMAS	/		RADIO	/		TESTIGOS ENCENDIDOS	SI	NO
LIMPIADORES	/		BOCINAS		/	SISTEMA DE FRENOS	/	
ANTENA	/		ENCENDEDOR		/	ACEITE	/	
ESPEJOS LATERALES	/		CENICERO		/	TEMPERATURA	/	
CHAPAS	/		ELEVADORES	/		FALLO ALTERNADOR	/	
LLANTAS (4)	/		LLAVES ()	/		CHECK ENGINE	/	
RINES	/		DOCUMENTACIÓN	SI	NO	BOLSA DE AIRE	/	
TAPON GASOLINA	/		MANUAL DE MANTENIMIENTO		/	SENSOR DE LLANTA	/	
CARROCERIA SIN GOLPES	/		POLIZA DE GARANTIA		/	ENGOMADO		
HERRAMIENTA	SI	NO	PLACAS		/	SI	NO	
GATO		/	PERMISO		/	SEMESTRE DE VERIFICACIÓN		
MANERAL DE GATO		/	POLIZA DE SEGURO		/	AÑO	1ER	2DO
LLAVE "L"		/	TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)		/	MULTA		
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		/	TC VIGENTE		/	HOLOGRAMA		
BIRLO DE SEGURIDAD		/	HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		/	00	0	EX
			CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		/			

TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCHAS	LIMPIAS

CILINDRAJE		
4	V6	V8 V12

TANQUE DE GASOLINA

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y FIRMA ACTIVO FIJO
FECHA 03-08-26




NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO
FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
FECHA

X

A line drawing of a pickup truck, viewed from the side. A bow is tied around the driver's side door handle. The truck has a short bed and is shown from a side profile.

VISTA SUPERIOR



En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFECHO

Juan Chamaro Vazou