INVENTARIO VEHÍCULO

GRUAS FORZA

FOLIO: 25971

FECHA: 02 / 10 / 26

CLIENTE: Lumo

Lumco 1452

ORIGEN:

DESTINO: Tealoyucan Lumo

NUMERO DE SERIE: 3C7WRAHT4MG155137 0

NUMERO DE MOTOR:

MARCA	MODELO	TIPO	COLOR
Dodge		RAM 4000	Blanca

INVENTARIO DEL VEHICULO

	R	E
AUTOESTEREO	/	
BOCINAS	/	
ANTENA		/
ENCENDEDOR		/
CENICERO		/
CINTURONES DE SEGURIDAD	/	
ESPEJO RETROVISOR	X	X
ESPEJOS LATERALES	/	

	R	E
LLANTA DE REFACCION	/	
RIN DE REFACCION	/	
TAPONES DE RUEDAS		/
LLAVE DE RUEDA		/
GATO		/
MANERAL DE GATO		/
REFLEJANTE		/
HERRAMIENTA		/

	R	E
LLAVES ENCENDIDO	/	
LLAVES COMBUSTIBLE	/	
MANUALES		/
POLIZA DE GARANTIA		/
VERIFICACION	.	X
TARJETA DE CIRCULACION	/	/
PLACAS	NF-4149-B	

	R	E
LUZ INTERIOR	/	
LUCES DELANTERAS	/	
LUCES TRASERAS	/	
DIRECCIONALES IZQ	/	
DIRECCIONALES DER	/	
INTERMITENTES	/	
CLAXON	/	
LIMPIADORES	/	

	R	E
ACUMULADOR	/	
TAPON DEL RADIADOR	/	
TAPON DEL ACEITE	/	
TAPON DEL COMBUSTIBLE	/	
TAPON DEL ADBLU	/	X
TAPON DEL S. HIDRAULICO	/	.
BAYONETA	/	
OTROS	/	

ODOMETRO AL RECIBIR:

ODOMETRO AL ENTREGAR:



OBSERVACIONES

Caja sin puerta y unidad oxidada y con golpes en su caja
Unidad llego en grua

ENTREGA DE UNIDAD ORIGEN	RECIBO DE UNIDAD OPERADOR	ENTREGA DE UNIDAD CLIENTE
NOMBRE Arturo Siddartha G.S.	NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	FIRMA	FIRMA
FECHA HORA 02/10/26	FECHA HORA	FECHA HORA

Calle Olivo N°19, Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 54913, Tultitlan, Estado de México_

atencion.clientes@gruasforza.com

GRUAS FORZA MEXICO

GRUAS FORZA MEXICO

Escaneado con CamScanner

LUMC01452

LUNA FINANCIERA DEL CENTRO	FORMATO CHECK LIST	TICKET: 97706					E	S
	PROYECTO	GB	QRO	PUE	ATIZAPAN	BARRIENTOS	Q.ROO	
	RECOLECCION POR TERMINO DE CONTRATO - AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS	SC	GDL	CHIH	TLALPAN	VALLEJO		

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Isla de Enmedio S/N, Isla de Enmedio, ciudad Lázaro Cárdenas Michoacán. CP 60950; WILBERT LUNA ECHAVARRIA; 477 850 3802

SERIE:	3C7WRAHT4NG151370	MARCA:	RAM COMERCIALES	SUBMARCA	RAM 4000	MODELO	2022

PLACAS:	NF4149B	EDO EMPLACAMIENTO:	EDO MEX	PLACAS VIGENTES	SI	NO

ODOMETRO	INICIAL		COLOR	BLANCA	FECHA DE ENTREGA	26oct/26
	FINAL					

EXTERIOR	SI	NO
PARABRISAS	✓	
FAROS	✓	
LUCES CUARTOS	✓	
CALAVERAS	✓	
PARRILLA	✓	
EMBLEMAS	✓	
LIMPIADORES	✓	
ANTENA	✓	
ESPEJOS LATERALES	✓	
CHAPAS	✓	
LLANTAS (4)	✓	
RINES	✓	
TAPON GASOLINA	✓	
CARROCERIA SIN GOLPES		

HERRAMIENTA	SI	NO
GATO		✓
MANERAL DE GATO		✓
LLAVE "L"		✓
LLANTA C/RIN REFACCIÓN		✓
BIRLO DE SEGURIDAD		✓

INTERIOR	SI	NO
VESTIDURAS	✓	
ASIENTOS	✓	
CINTURONES		✓
TAPETES		✓
ESPEJO RETROVISOR	✓	
RADIO	✓	
BOCINAS	✓	
ENCENDEDOR		✓
CENICERO		✓
ELEVADORES		✓
LLAVES (__)		✓

DOCUMENTACIÓN	SI	NO
MANUAL DE MANTENIMIENTO		✓
POLIZA DE GARANTIA		✓
PLACAS		✓
PERMISO		✓
POLIZA DE SEGURO		✓
TARJETA DE CIRCULACIÓN (TC)	✓	
TC VIGENTE		✓
HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN		✓
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN		✓

KIT DE SEGURIDAD	SÍ	NO
REFLEJANTES		✓
C. PASA CORRIENTE		✓
PINZAS		✓
DESARMADORES		✓
EXTINTOR		✓

TESTIGOS ENCENDIDOS	SÍ	NO
SISTEMA DE FRENOS		
ACEITE		
TEMPERATURA		
FALLO ALTERNADOR		
CHECK ENGINE		
BOLSA DE AIRE		
SENSOR DE LLANTA		

ENGOMADO			
AMARILLO		ROSA	
ROJO		VERDE	
AZUL		S/ENGOMADO	

SEMESTRE DE VERIFICACIÓN					
AÑO		1ER		2DO	
MULTA					

HOLOGRAMA					
0		00		EX	


TRANSMISIÓN	
A	M

TRACCIÓN	
4X2	4X4

VESTIDURAS	
SUCIAS	LIMPIAS

CILINDRAJE			
4	V6	V8	V12

TANQUE DE GASOLINA



OBSERVACIONES:

AGROINDUSTRIAS DEL BALSAS S.A. DE C.V.
RECIBIDO
29 SEP. 2026
SUPERVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES


NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA DE TRASLADO	NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Sin Forma Gdo-fso		
FECHA 26oct/26	FECHA	FECHA

Wilverd Luna E


Escaneado con CamScanner




SIMBOLOGIA	RAYON:	ABOLLADURA: O	GOLPE X

VISTA LADO IZQUERDO



VISTA LADO DERECHO



VISTA FRENTE	VISTA TRASERA	VISTA SUPERIOR
		

En LUMO trabajamos para la SATISFACCION TOTAL de nuestros CLIENTES, ayúdanos respondiendo la siguiente encuesta en donde 1 es NADA SATISFECHO y 6 es TOTALMENTE SATISFRECHO

Encuesta	Puntuación
Preguntas de Satisfacción del Cliente	**1 al 6**
1.- El Vehículo se entregó en tiempo y lugar acordado	
2.- El Vehículo cumple con las características y equipo solicitado	
3.- El Vehículo se entregó limpio, con combustible y Sanitizado*	
4.- Como calificarías la actitud de servicio de nuestro personal en general	
5.- En general que tan SATISFECHO te encuentras con el SERVICIO	

Comentarios y sugerencias:	
	NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Escaneado con CamScanner