

CCAO-GDL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 27/7/26 Hora 3:08

No. De Reporte AGB0195

No. De siniestro B74089767

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Chrysler Tipo Ren 4000 Modelo 2017 Color blco

No. De Serie 3C7WRBLT34G710487 Placas No. De Motor

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICINADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☒	☐
GENERADOR	☒	☐
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐

INTERIOR

ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☒	☐
GUANTERA	☒	☐
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

SI NO

CATALIZADOR ☒ ☐

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AMFM	☒	☐
RELOJ	☒	☐
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☒	☐
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	☒	☐
CABLES PASACORRIENTE	☒	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐
HERRAMIENTA	☒	☐
GATO	☒	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐
LLANTA DE REFACCIÓN	☒	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐

LADO DER-IZQ

ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☒	☐
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☒	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL

ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☒	☐
SPOILERS D Y T	☒	☐
FUSIBLES	☒	☐
PLACAS	☒	☐
RINES	☒	☐
ALARMA	☒	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐
OBJETOS PERSONALES	☒	☐
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐

OTROS
REDILLAS ☒

NOTAS Y OBSERVACIONES

Suspension con daño
Cable bajo
medillon Rojo
bolsas frenos

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

Deslido: TCColotlán

ELABORO

Alba Acuna

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

José Flores

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B74089767	Número de póliza: 7A5B0500U2	Inclso / Certificado: 003	Placas: H26201A
Marca: Chrysler	Submarca: TRM	Tipo: 4000	Modelo: 2013
Color: Blanco			
Nombre del ajustador: Luis Fernando Gajardo Flores	Claves: M13	Fotos: 015	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 5%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Geosintéticos de Monterrey	Celular:	Correo electrónico: Franciscojavier@geosinteticos.com
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligación de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, de pagar los daños originados por esta, en caso de que hayan sido pagados por esta, en caso de que el asegurado o el beneficiario acepte pagar incondicionalmente a la orden de los daños originados en este siniestro)			ALDO

Daños del siniestro

- Puente tras derecho - Puente del izquierdo - Soldado del derecho - Iluminación del derecho - Puente del izquierdo	- Eje delantero - Transmisión - Sistema de bolsas de aire - Mecánica por colisión	Estado derecho
---	--	--

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho	Frontal	Trasero	Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 13-07-2016 Lugar de expedición: Aguila Firma del ajustador:
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. El Potrero 7731 "Grues Forza" Cel: los pinto

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Francisco Javier	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 195, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar cumplimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1574089767	Póliza 7ASB050002	Inciso / certificado 003	Número de serie 3C703B1T3HG710487
Marca Chrysler	Submarca Tron	Tipo / cilindrada 4000	Modelo 2017
Lugar Aguila	Fecha 13 Mes 07 Año 26	Placas HL-66 01-A	Cantidad de placas 1
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Geosintetico de Membranas los Volcanes	Celular 66-38-59-21-45	Correo electrónico franciscojavierfrancesco73@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero							
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/	
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/	
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/	X
4	Cofre	/		68	Vitrinas	/	
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
7	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	X	72	Control aire acondicionado	/	
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/	
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/	
11	Facia	/		75	Guantero	/	
12	Molduras	/		76	Consola	/	
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/	
14	Porta placa	/	X	78	Encendedor	/	
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/	
Trasero							
16	Medallón	/	X	80	Palanca de velocidades	/	
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/	
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/	
19	Tapo cajuela / quita puerta	/	X	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/	
21	Calaveras (2) del	/		85	Manijas de puertas (2) del	/	
22	Reflejanter	/		86	Bocinas radio	/	
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/	
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/	
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/	
26	Cámara de reversa	/	X	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) del	/	
27	Spoiler	/		91	Altavoz	/	
28	Escape	/	X	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	X
Lado derecho							
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/	
30	Cuarto luz lateral	/	X	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
32	Cristal aleta	/	X	96	Bandas de motor	/	
33	Puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/	
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/	
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/	
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/	
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/	
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/	
39	Cristal costado	/	X	103	Bomba dirección hidráulica	/	
40	Estríbo	/		104	Boster de frenos	/	
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/	
Lado izquierdo							
42	Salpicadera	/		106	Compresor aire acondicionado	/	
43	Cuarto luz lateral	/	X	107	Depósito de chisqueteros	/	
44	Espejo lateral	/		108	Distribuidor	/	
45	Cristal aleta	/	X	109	Filtro gasolina	/	
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/	
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/	
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/	
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/	
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/	
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/	
52	Cristal costado	/	X	116	Transmisión (STD) (AUT) del	/	
53	Estríbo	/		117	Tapón aceite motor	/	
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/	
Cajuela							
55	Alfombra cartón cajuela	/	X	119	Tapón depósito líquido de frenos	/	
56	Birio de seguridad	/	X	120	Canastilla	/	X
57	Cables para corriente	/	X	121	Alarma	/	
58	Extintor	/	X	122	Tapón de gasolina	/	
59	Gato	/	X	123	Herramientas	/	
60	Gato hidráulico	/	X	124	Sensor de reversa	/	X
61	Llave de rueda	/	X	125	Quemacocos	/	X
62	Señales de carretera	/	X	126	Toldo	/	
63	Tapete cubre llanta	/	X	127	Gancho de arrastre	/	
64	Tapo sombrerera	/	X	128	Tapón gancho de arrastre	/	
General							
129	Calcomanía de verificación	/		129	Calcomanía de verificación	/	
130	Tapón birlo	/		130	Tapón birlo	/	
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/		131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: LTH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No ☐ Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estereo Estereo ☐ Sí ☒ No ☐ ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: Orsonel	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: **Orsonel**
 TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DO Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD:
 TD:
 DI:
 TI:
 R: **No**
 ¿Fundas o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐
 DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TT: Trasera izquierda

Rines

Marca:
☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4)
☒ Aleación ☐ Otro No. (1) (2) (3) (4) **C**

Volante

Marca:
☒ Original ☐ Especial

Observaciones

No

Objetos personales

No

Adaptaciones equipo especial

No

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Francisco Javier Francisco
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Francisco Javier Francisco
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe