

MARCA: Chrysler
VIN: 3C8F178G03T601489

TIPO: Cruiser
PLACA: 9/P

SINIESTRO: B71953463
OPERADOR: Jesus B2L
FECHA: 01/06/2003
COLOR: NEGRO AÑO: 2003

SI NO DAÑO

00324

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		M	
LLANTA DE REFACCIÓN		W	

BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR		X	

MOTOR

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PORTE FRONTAL

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PORTE TRASERA

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS: 91

COSTADO IZQUIERDO


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: Daños por colisión
Piezas sueltas

ELABORA: [Firma]
ENTREGA: [Firma]
RECIBE: [Firma]

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, México D.F., C.P. 06600, recibamos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicite o contrate con nosotros. Correo de BBVA al Área de Protección de Datos.

La presente información se divulga de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como los contenidos generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Integral en cualquier de nuestras sucursales y en bbvamm.com

Número de sílestro		Poliza		Inscripción / certificado		Número de serie	
21045165		2166210100		000001		8824170037601164	
Marca	Submarca	Tipo / cilindro		Módulo		Color	
21045165	21045165	X		3003		NEGRO	
Lugar	Fecha	Placas		Cantidad de placas		Kilómetros	
San Mateo Ate	01/06/2007	3003		(0) (0) 3003		20060	
Atención a:	Nombre del interesado		Cédula		Correo electrónico		
Asignado ☐ Afectado no ☐	JUAN CARLOS PUECO		72211988266		jcarlos06@hotmail.com		
Gasolina		Gasolina		Gasolina		Gasolina	
E		E		E		E	
1/4		1/4		1/4		1/4	
1/2		1/2		1/2		1/2	
3/4		3/4		3/4		3/4	
1		1		1		1	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero	
1.	Parabrisas
2.	Bracos de limpiavientos
3.	Plumas limpiadoas
4.	Cofre
5.	Cuartos de luz
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)
7.	Focos ☐ Fariogeno ☐ Xenon ☐ Led
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)
9.	Parrilla
10.	Emblemas
11.	Faca
12.	Molduras
13.	Rejillas de intake
14.	Porta placa
15.	Spoiler

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiaojores		
18	Lámpara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Cabreria (2' 4)		
22	Refrigerantes		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Camara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Supercadera	
30	Cuarto luz lateral	
31	Espesio lateral	
32	Crístal aleta	
33	Puerta delantera	
34	Crístal puerta delantera	
35	Mania de puerta delantera	
36	Puerta trasera	
37	Crístal puerta trasera	
38	Mania de puerta trasera	
39	Crístal costado	
40	Estrito	
41	Medizuras	

ado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espéjo lateral	
45.	Cristal aleja	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Espejo	
54.	Molduras	

ajuela

55.	Alfombra carton caeuia	
56.	Bulto de seguridad	
57.	Gato	
58.	Gato hidráulico	
59.	Llave de rueda	
60.	Señales de carretera	
61.	Tapete cubre llanta	
62.	Tapa sombrerera	

Interior	
65.	Cielo de todo
66.	Luz interior
67.	Espejo retrovisor
68.	Viseras
69.	Tablero
70.	Switch de encendido (start / stop engine)
71.	Botones de estirero
72.	Control aire acondicionado
73.	Control calefacción
74.	Control eléctrico
75.	Guantera
76.	Consola
77.	Porta vasos
78.	Encendedor
79.	Cenicero
80.	Palanca de velocidades
81.	Perrilla palanca
82.	Botones puerta
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)
84.	Coderas
85.	Mampués de puertas (2) (4)
86.	Bocinas radio
87.	Cinturones de seguridad
88.	Banca de asiento trasero
89.	Respaldo de asiento trasero
90.	Cabeceiras (1) (2) (3) (4) (5)
91.	Altavoz
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)

Motor

93.	Amortidor	X	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X	
96.	Bandas de motor	X	
97.	Bayoneta accele dirección	X	
98.	Bayoneta accele motor	X	
99.	Bayoneta accele transmisión	X	
100.	Bodina	X	
101.	Bocina de agua	X	
102.	Bomba de aceite	X	
103.	Bomba dirección hidráulica	X	
104.	Boster de frenos	X	
105.	Cables bujías	X	
106.	Compresor aire acondicionado	X	
107.	Deposito de chispeteros	X	
108.	Distribuidor	X	
109.	Filtro pasolina	X	
110.	Marcha	X	
111.	Motor Impulsadores	X	
112.	Motor ventilador	X	
113.	Porta filtro de aire	X	
114.	Radiador	X	
115.	Sistema de inyección	X	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X	
117.	Tapon accele motor	X	
118.	Tapon radiador	X	
119.	Tapon deposito liquido de frenos	X	

Genera

120	Castalla	
121	Alama	
122	lapon de gasolina	
123	Herramientas	
124	Sensor de reversa	
125	Numarator	
126	Ganchito de arastre	
127	lapon parricho de arastre	
128	Calcomania de verificacion	
129	lapon brito	
130	lapon brito	
131	lapon ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros	
Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones: 	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca:
Claves Llave de encendido Funcionará? ☒ Sí ☐ No Cantidad: 	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estérneo Estéreo ☐ Sí ☒ No Funcionará? ☐ Sí ☐ No Marca: 	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Adicionales

Pantalla GPS ☐ No ☒ Pantalla TV ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD ☐ No ☒ Marca: _____
TAG ☐ Sí ☒ No ☒

Liantas

Ejemplo: Llamas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2 1/4)

DD: 204 000 015 14015281
TD: 204 000 015 14015281
DI: 204 000 015 14015281
TI: 204 000 015 14015281

mes

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Altaación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Volante

Marca: _____

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

Observaciones

Objetos personales

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Adaptaciones equipo especial

ta: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

o bienamos recoger los **objetos personales** del vehículo incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravió. Esta forma deberá permanecer en el vehículo. La firma de los responsables según correspondiera, no podrán poner en refugio los accesorios originales (gelo, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será firmado por el responsable de la compañía aseguradora.