SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AOMB0236

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 2918

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: Honda | | TIPO: CR-V | |
| VIN: 3CZRE4876BG000773 | | PLACA: S/P | |
| SINIESTRO: B8594368609 | | ASEGURADORA: BBVA | |
| FECHA: 4/11/26 | COLOR: NEGRO | AÑO: 2011 | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | | | |
| ALTERNADOR | | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | | | |
| CLAXON | | | |
| BOMBA AGUA | | | |
| BANDAS MOTOR | | | |
| SISTEMA FRENOS | | | |
| CABLES BUJIAS | | | |
| BOBINA | | | |
| AIRE ACONDICIONADO | | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | | |
| DISTRIBUIDOR | | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | | |
| GENERADOR | | | |
| MARCHA | | | |
| MONOBLOCK | | | |
| VENTILADOR | | | |
| RADIADOR | | | |
| RADIADOR DE A/C | | | |
| TANQUE DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE ACEITE | | | |
| TAPON RADIADOR | | | |
| TURBO CARGADOR | | | |

COFRE CERRADO

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | ✓ | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | ✓ | | |
| ASIENTOS TRASEROS | ✓ | | |
| BOCINAS | ✓ | | |
| BOLSA DE AIRE | | ✓ | |
| CABECERAS | ✓ | | |
| CENICEROS | ✓ | | |
| GUANTERA | ✓ | | |
| CINT. SEGURIDAD | ✓ | | |
| CLAXON | ✓ | | |
| CODERAS | ✓ | ✓ | |
| CONSOLA | ✓ | | |
| CONTROL A/C | ✓ | | |
| DEFROSTER | ✓ | | |
| ENCENDEDOR | | ✓ | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | ✓ | | |
| LUZ INTERIOR | ✓ | | |
| LUZ STOP | ✓ | | |
| MANIJAS | ✓ | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| RELOJ | | ✓ | |
| SEGUROS ELECTRICOS | ✓ | | |
| TABLERO | ✓ | | |
| TAPETES | ✓ | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | ✓ | | |
| VESTIDURAS | ✓ | | |
| VOLANTE | ✓ | | |
| VISERAS | ✓ | | |

Si

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | ✓ | | |
| COFRE | | | ✓ |
| CUARTOS DE LUZ | ✓ | | |
| DEFENSA DELANTERA | | ✓ | |
| FAROS | ✓ | | |
| BALASTRE | | ✓ | |
| BULBOS | ✓ | | |
| FAROS DE NIEBLA | ✓ | | |
| PARABRISAS | ✓ | | |
| PARRILLA | ✓ | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | ✓ | | |
| PORTAPLACA | | ✓ | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | ✓ | | |
| BULBOS | ✓ | | |
| CAJUELA | | | ✓ |
| DEFENSA TRASERA | | ✓ | |
| LIMPIADOR | ✓ | | |
| MEDALLON | ✓ | | |
| PORTAPLACA | | ✓ | |
| SISTEMA DE ESCAPE | ✓ | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | | |
| TAPA CAJHUELA | | | |
| HERRAMIENTA | | | |
| GATO | | | |
| LLAVE DE RUEDA | | | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | | |

CERRADA

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | ✓ | |
| SPOILERS | | | ✓ |
| FUSIBLES | | ✓ | |
| PLACAS | | ✓ | |
| RINES | ✓ | | |
| ALARMA | | ✓ | |
| EXTINGUIDOR | | ✓ | |
| ANTENA | ✓ | | |
| PLACA VIN | ✓ | | |
| KILOMETRAJE | | ✓ | |
| CANASTILLA | | ✓ | |
| ADAPTACION | | ✓ | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | | ✓ | |
| COMPUTADORA MOTOR | | ✓ | |
| ESTEREO | ✓ | | |
| LLANTA DE REFACCION | | ✓ | |
| BOMBA GASOLINA | | ✓ | |
| LLAVES | ✓ | | |
| CATALIZADOR | ✓ | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | ✓ | |
| COSTADOS | | | ✓ |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | | ✓ | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | | | ✓ |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | ✓ Pmr C |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | | | ✓ |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | ✓ | |
| COSTADOS | ✓ | | |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | | ✓ | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | ✓ | | |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | | | ✓ |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |






**OBSERVACIONES:**

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Daniel Flores | | Daniel Flores |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

***INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS***

Escaneado con CamScanner

ma
multiasistencia

**Multiasistencia, S.A. de C.V.**

Comprobante de Registro de Entrega y Recepción de Servicio de Grúas de Traslados de Vehículos Terrestres

| Datos Generales del Servicio | (Llenado por CC Multiasistencia y proveedores asignados) | | |
|---|---|---|---|
| Marca | HONDA | Serie | 3CZRE4876BG000773 |
| Tipo | CR-V | Placas | S/P |
| Modelo | 2011 | Siniestro | 885936869 |
| Color | NEGRO | Aseguradora | BBVA SEGUROS |
| | // | Folio | 16731678 |
| Proveedor Asignado | GARAGES Y TALLERES | | |
| Fecha de Asignacion | miércoles, 4 de noviembre de 2026 | | |

Observaciones

ORIGEN: Taller: AMP Collision Center 26686 Dirección: Joaquin Garcia 212, Burócratas del Estado, 64380 Monterrey, N.L. Horario recolección: 9:00 am a 1:00 pm y 3:00 pm a 6:00 pm Contacto taller: Julio Mendoza (AMP Collision Center) Tel: 8112624573

DESTINO: AUTOONLINE MONTERREY Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Ciad. Gral. Escobedo, N.L. https://maps.app.goo.gl/56MBFWnQLVEbkyJc8

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

**(Llenado por Gruas y Talleres)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taller o Agencia | | Responsable | |
| Municipio | | Estado | |
| Fecha Programada | | Fecha y Hora de Recepción | / / : horas |

| Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO |
|---|---|---|

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

**Datos de Entrega del Vehiculo** **(Llenado por Lote de Restos)**

| | |
|---|---|
| Lote de Salvamentos | |
| Fecha de Entrega | |
| Compañía de Gruas que entrega el Vehiculo | |

| Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO |
|---|---|---|

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

*Nota: Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehiculo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*



Escaneado con CamScanner