

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0753

ADTB00648

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Ford</u>	TIPO: <u>Fiesta</u>
VIN: <u>3FADP4BJ1GM178071</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B78402183</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>8-8-26</u> COLOR: <u>Negro</u>	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR			/
CLAXON			/
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENSOS			/
CABLES BUJIAS	/		/
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO			/
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA			/
DISTRIBUIDOR			/
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR			/
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR			/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS			/
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE			/
CABECERAS	/		
CENCEROS			/
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON			/
CODERAS			/
CONSOLA	/		
CONTROL A/C			/
DEFROSTER			/
ENCENDEDOR			/
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO			/
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ			/
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO			/
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS			/
VOLANTE			/
VISERAS	/		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		/
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA			/
PARABRISAS			/
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA			/

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			/
BULBOS			/
CAJUELA			/
DEFENSA TRASERA			/
LIMPIADOR			/
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			/
CABLES PASACORRIENTES			/
TAPA CAJUELA			/
HERRAMIENTA			/
GATO			/
LLAVE DE RUEDA			/
SEÑALES DE CARRETERA			/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			/
SPOILERS			/
FUSIBLES			/
PLACAS			/
RINES	/		
ALARMA			/
EXTINGUIDOR			/
ANTENA			/
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA			/
ADAPTACION			/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO			/
LLANTA DE REFACCION			/
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			/
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Arturo Campa</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Arturo Campa</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Arturo Campa</i> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B76402163	Número de póliza: 8C56210JBU	Inciso / Certificado: 001	Placas: NOY 798 C
Marca: Ford	Submarca: Fiesta	Tipo: SEDAN	Modelo: 2016
Color: Negro			
Nombre del ajustador: DIEGO M-JAUREZ MENDOZA	Claves: Y777	Fotos: Y777	Aplica deducible: ☐ SI ☒ NO \$ SIPAC
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: MERIDA GARCIA RAMIREZ	Celular: 5564452040	Correo electrónico: 5564452040

IMPORTANTE Julio Cesar Ma Lacerdo 7130 gomez lora

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

NO

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 2/8/26 Lugar de expedición: EDCUT Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: Auto Online Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Colima 19, Reclusos, Hidalgo

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autoriza designar en caso de ser necesario, en el centro de valuación o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, expresa su consentimiento a la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

Centro nacional de atención a clientes

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.