

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0258

☐ RESGUARDO(CCAO): Tedoyucan ☐ TRASLADO(PROV): Atb 00496

MARCA: <u>FORD</u>	TIPO: <u>FIESTA</u>
VIN: <u>3FADP4BJ9HNJS39S</u>	PLACA: <u>BBV</u>
SINIESTRO: <u>B74009061</u>	ASEGURADORA: <u>BBV</u>
FECHA: <u>21-7-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2020</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		X
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS			X
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		X



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de sinistro B74009061	Póliza BC1621618	Inciso / certificado	Número de serie 351240-2952
Marca Ford	Submarca Fiesta	Tipo / cilindraje	Modelo 2012
Lugar CDMX	Fecha Día 17 Mes 07 Año 2013	Placas NPH 894	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Guillermo Alvarado	Celular	Correo electrónico schmayer@telmex.com
Color BCO		Kilometraje 1/4 1/2 3/4 F	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisqueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No Marca:
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No Cantidad:	 Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☐ No ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No Marca:	 Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☐

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:
TAG ☐ Sí ☐ No	

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 DD: TD: DI: TI: R: ¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	Vida (3/4 1/2 1/4)
--	------------------------------

Rines

Marca: Original ☐ Especial ☐ Aleación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4) No. (1) (2) (3) (4)
--	--

Volante

Marca: Original ☐ Especial ☐
--

Observaciones

Observaciones: 2 llaveros

Objetos personales

Objetos personales: 2 llaveros

Adaptaciones equipo especial

Adaptaciones equipo especial: Toldo estirado monitores de cámara
--

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Seguros

Validación de Pérdida Total

25 AMANILLO

No. DE SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS																					
12/07/2026		13/07/2026		13/07/2026																									
No. DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO																					
B74009061		2652766714		NPK896C		☒ ASEG. ☐ TERC.		FORD																					
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS																					
01/01/20		BLANCO		SE		☐ 0 ☐ 1 ☒ 2		5																					
								4																					
								3FADP4BJ9HN155395																					
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA																					
HECHO EN MÉXICO		N/A		0		☐ SI ☒ NO		8C16210IS8																					
								00001																					
☐ AUSTERO ☒ TÍPICO ☒ A/AC ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☐ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☒ AUTOMÁTICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA																													
1.- VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																								
☒ EBC ☐ CONVENIO ☐ AUTOMETRICA 118,400.00					<table border="1"> <tr> <th>GUIA</th> <th>EBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CONDICIONES</th> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JULIO</td> <td>JULIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG.</td> <td>104</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>118,400.00</td> <td>109,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>70.65 %</td> <td>76.60 %</td> <td></td> </tr> </table>					GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	JULIO	JULIO		PAG.	104			VALOR	118,400.00	109,200.00		% DAÑOS	70.65 %	76.60 %	
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																										
MES	JULIO	JULIO																											
PAG.	104																												
VALOR	118,400.00	109,200.00																											
% DAÑOS	70.65 %	76.60 %																											
2.- DAÑOS																													
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL					11950																								
* REFACCIONES DE HP INICIALES					23900																								
* MANO DE OBRA INICIAL					11950																								
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES					35850																								
TOTAL DAÑOS					83,650.00																								
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																													
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES					0.00																								
4.- DEDUCCIONES																													
* MOTOR NO ACREDITADO					0.00																								
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINALS ☐ COPIAS ☐					0.00																								
5.- DEMERITOS																													
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%					5,920.00																								
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%					0.00																								
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																													
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO					89,570.00																								
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																													
* VALOR DE SALVAMENTO					28,830.00																								
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%					1,441.50																								
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL					27,388.50																								
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																													

OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.)

CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL LLANTA DE REFACCION Y GATO
 NO CUENTA CON LLAVE DE RUEDAS EL COSTO ESTIMADO ES DE
 \$350.00 HAY DAÑO PX EN CALAVERA DER Y FASCIA TRASERA SE
 SUGIERE DEMERITO POR \$2 700.00

NUMERO DE MOTOR

HECHO EN MÉXICO

PLACA VIN

Se Anexa Foto 3FADP4BJ9HN155395

PARED DE FUEGO

Se Anexa Foto

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO P.T.