SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 4712

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Ford TIPO: Fiesta
VIN: 3FADP4EJ5CM130052 PLACA:
SINIESTRO: 87920761 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 22-10-22 COLOR: AZUL AÑO: 2012

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | | X | |
| BOMBA GASOLINA | X | | |
| LLAVES | X | | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | X | | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | X | | |
| CABLES BUJIAS | | X | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | X | | |
| DISTRIBUIDOR | | X | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | X | |
| GENERADOR | | X | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE GASOLINA | X | | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | X | | |
| BOLSA DE AIRE | X | | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | | X | |
| CLANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | | X | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DEFROSTER | X | | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | | X | |
| LUZ STOP | | X | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | | X | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | X | | |
| COFRE | X | | |
| CUARTOS DE LUZ | | X | |
| DEFENSA DELANTERA | X | | |
| FAROS | X | | |
| BALASTRE | | X | |
| BULBOS | | X | |
| FAROS DE NIEBLA | X | | |
| PARABRISAS | X | | |
| PARRILLA | X | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | X | |


| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | | X | |
| CAJUELA | | | X |
| DEFENSA TRASERA | | | X |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | | | X |
| PORTAPLACA | | | X |
| SISTEMA DE ESCAPE | | | X |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | X | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJUELA | | X | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | | X | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | | X | |
| PLACA VIN | X | | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | X | | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | | X | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRASERA | X | | |
| SALPICADERA | X | | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | X | | |



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Osvaldo | [illegible] | Osvaldo |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AOG130606

Aguascalientes

ma multiasistencia

**Multiasistencia, S.A. de C.V.**

**Datos Generales del Servicio** **(Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | FORD | **Serie** | 3FADP4EJ8CM180082 |
| **Tipo** | FIESTA | **Placas** | S/P |
| **Modelo** | 2012 | **Siniestro** | B74930761 |
| **Color** | AZUL METALICO | **Aseguradora** | BBVA SEGUROS |
| | // | **Folio** | 16600283 |

**Proveedor Asignado** **TAPATIAS**

**Fecha de Asignacion** **miércoles, 14 de octubre de 2026**

**Observaciones**

**ORIGEN: TALLER AUTOS SEGUNDA PRIV. INDEPENDENCIA 111, TROJES DE ALONSO, 20116 AGUASCALIENTES, AGS. LUN A VIE 10:00 A 18:00 HRS TEL 449 405 5180 INVENTARIO EN INTERIOR DE UNIDAD**

**DESTINO: AUTO ONLINE GUADALAJARA C. el Potrerito 31, 45615 Las Pintas, Jal.GRUAS FORZA GUADALAJARA https://maps.app.goo.gl/Ru6e6TLsvkruBoWs9,**

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

**(Llenado por Gruas y Talleres)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taller o Agencia | | Responsable | |
| Municipio | | Estado | |
| Fecha Programada | | Fecha y Hora de Recepción | 21/10/25 5:40 horas |

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI | NO

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

Amando O-

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Joliz S.I/Us

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

**Datos de Entrega del Vehiculo** **(Llenado por Lote de Restos)**

| | |
|---|---|
| Lote de Salvamentos | |
| Fecha de Entrega | |
| Compañía de Gruas que entrega el Vehículo | |

Vehiculo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario — SI | NO

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

***Nota:*** *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*



Escaneado con CamScanner

Gruas Tapatias

# INVENTARIO DE VEHICULO

SINIESTRO | POLIZA | NOMBRE | DIA | MES | AÑO

PLACA/VIN | LLAVES | MARCA | TIPO | MODELO | COLOR

No. DE SERIE | RECOGER EN | ENTREGAR EN

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| | **MOTOR** | | |
| 1 | ALTERNADOR | | |
| 2 | BANDAS DE MOTOR | | |
| 3 | BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO | | |
| 4 | BAYONETA DE ACEITE MOTOR | | |
| 5 | BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION | | |
| 6 | BOBINA | | |
| 7 | BOCINA CLAXON | | |
| 8 | BOMBA DE AGUA | | |
| 9 | BOMBA DE GASOLINA | | |
| 10 | BOMBA DIRECCION HIDRAULICA | | |
| 11 | BOSTER DE FRENOS | | |
| 12 | CABLES BUJIAS | | |
| 13 | CARBURADOR | | |
| 14 | COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO | | |
| 15 | COMPUTADORA | | |
| 16 | DEPOSITO AGUA LIMPIA | | |
| 17 | DISTRIBUIDOR | | |
| 18 | ENCENDIDO ELECTRONICO | | |
| 19 | FILTRO CARBURADOR | | |
| 20 | FILTRO GASOLINA | | |
| 21 | MARCHA | | |
| 22 | MOTOR LIMPIADORES | | |
| 23 | MOTOR ORIGINAL | | |
| 24 | MOTOR VENTILADOR | | |
| 25 | RADIADOR | | |
| 26 | REGULADOR | | |
| 27 | SEMIEJES | | |
| 28 | SISTEMA DE INYECCION | | |
| 29 | SISTEMA DE GAS | | |
| 30 | TANQUE DE GAS | | |
| 31 | TAPON ACEITE MOTOR | | |
| 32 | TAPON RADIADOR | | |
| | **INTERIOR** | | |
| 33 | ALFOMBRA | | |
| 34 | ASIENTOS DELANTEROS | | |
| 35 | ASIENTOS TRASEROS | | |
| 36 | BOCINAS RADIO | | |
| 37 | BOTONES DE PUERTA | | |
| 38 | BOTONES DE RADIO O ESTEREO | | |
| 39 | CABECERAS | | |
| 40 | CAJUELA DE GUANTES | | |
| 41 | CENICERO | | |
| 42 | CINTURONES DE SEGURIDAD | | |
| 43 | CODERAS | | |
| 44 | CONSOLA | | |
| 45 | CONTROL AIRE ACONDICIONADO | | |
| 46 | CONTROL CALEFACCION | | |
| 47 | CONTROL ELECTRICO | | |
| 48 | ENCENDEDOR | | |
| 49 | ESPEJO RETROVISOR | | |
| 50 | EXTINGUIDOR | | |
| 51 | LUZ INTERIOR | | |
| 52 | MANIJAS INTERIORES | | |
| 53 | PERILLA PALANCA | | |
| 54 | PALANCA DE VELOCIDADES | | |

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 55 | RELOJ | | |
| 56 | TABLERO | | |
| 57 | TAPETES | | |
| 58 | VICERAS | | |
| | **CAJUELA** | | |
| 59 | CABLES PASA CORRIENTE | | |
| 60 | CARTON CAJUELA | | |
| 61 | EXTINGUIDOR | | |
| 62 | GATO | | |
| 63 | GATO HIDRAULICO | | |
| 64 | HERRAMIENTAS | | |
| 65 | LLANTA REFACCION | | |
| 66 | LLAVE DE RUEDA | | |
| 67 | SEÑALES DE CARRETERA | | |
| 68 | TAPETE CUBRE LLANTA | | |
| | **LADO DERECHO** | | |
| 69 | ANTENA | | |
| 70 | CRISTAL PUERTA DELANTERA | | |
| 71 | CRISTAL PUERTA TRASERA | | |
| 72 | EMBLEMAS | | |
| 73 | ESPEJOS EXTERIORES | | |
| 74 | MANIJAS EXTERIORES | | |
| 75 | MOLDURAS | | |
| 76 | PUERTA DELANTERA | | |
| 77 | PUERTA TRASERA | | |
| 78 | REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | |
| 79 | REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | |
| 80 | SALPICADERA | | |
| 81 | TAPONES RUEDA | | |
| | **LADO IZQUIERDO** | | |
| 82 | ANTENA | | |
| 83 | CRISTAL PUERTA DELANTERA | | |
| 84 | CRISTAL PUERTA TRASERA | | |
| 85 | EMBLEMAS | | |
| 86 | ESPEJOS EXTERIORES | | |
| 87 | MANIJAS EXTERIORES | | |
| 88 | MOLDURAS | | |
| 89 | PUERTA DELANTERA | | |
| 90 | PUERTA TRASERA | | |
| 91 | REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | |
| 92 | REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | |
| 93 | SALPICADERA | | |
| 94 | TAPONES RUEDA | | |
| | **DELANTERO** | | |
| 95 | BISEL | | |
| 96 | BRAZOS DE LIMPIADORES | | |
| 97 | COFRE | | |
| 98 | CUARTOS DE LUZ | | |
| 99 | DEFENSA LATERAL | | |
| 100 | EMBLEMAS | | |
| 101 | FACIA DELANTERA | | |
| 102 | FAROS DE HALOGENO | | |
| 103 | FAROS DE NIEBLA | | |
| 104 | MOLDURAS | | |
| 105 | PARABRISAS | | |
| 106 | PARRILLA | | |

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 107 | PLUMAS LIMPIADORAS | | |
| 108 | PORTA PLACA | | |
| 109 | SPOILER | | |
| | **TRASERA** | | |
| 110 | CALAVERAS | | |
| 111 | DEFENSA TRASERA | | |
| 112 | EMBLEMA CAJUELA | | |
| 113 | FACIA TRASERA | | |
| 114 | LAMPARA STOP | | |
| 115 | LIMPIADORES | | |
| 116 | MEDALLON | | |
| 117 | MOLDURAS | | |
| 118 | PORTA PLACA | | |
| 119 | SPOILER | | |
| 120 | TAPA CAJUELA | | |
| | **GENERAL** | | |
| 121 | CANASTILLA | | |
| 122 | ALARMA | | |
| 123 | COMPUTADORAS | | |
| 124 | SPOILERS | | |
| 125 | TAPON GASOLINA | | |
| 126 | CABINA | | |
| 127 | CAJA BATEA | | |
| 128 | BARRA CARDAN | | |
| 129 | FLECHAS DIFERENCIALES | | |
| 130 | CAJA DE TRANSMISION | | |
| 131 | ESCAPE (CATALIZADOR) | | |
| 132 | | | |
| 133 | | | |
| 134 | | | |
| 135 | | | |

**OTROS**

**BATERIA**
MARCA:

**ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO**
MARCA:

**LLANTA DELANTERA DERECHA** %DE VIDA
MARCA:

**LLANTA DELANTERA IZQUIERDA** %DE VIDA
MARCA:

**LLANTA TRASERA DERECHA** %DE VIDA
MARCA:

**LLANTA TRASERA IZQUIERDA** %DE VIDA
MARCA:

**LLANTA REFACCION** %DE VIDA
MARCA:

**RINES:** ESPECIAL ☐ NORMAL ☐


**VOLANTE:** ESPECIAL ☐ NORMAL ☐

**OTROS:**
MARCA

**NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION**

**VISTA DEL VEHICULO**

VISTA LATERAL DERECHA



VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL IZQUIERDA

OBSERVACIONES

NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE O QUIEN RECIBE

Nº 859

Arreglado

NOMBRE Y FIRMA
TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA

CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA
OPERADOR DE GRUA

Escaneado con CamScanner